

MERCEDES-BENZ A-CLASS


Information véhicule

Marque:	MERCEDES-BENZ	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	A-CLASS	NIV:	W1K1770861V114976
Type de carburant:		Puissance:	118 kW
Version:	1.3 A 250 E DCT BUSINESS SOLUTION	Première immatriculation	12/01/2022
Kilométrage:	95463 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Avant	3
Droite	1
Gauche	2
Toit & autres	1

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS **Oui**

Dommages

Aile ARG

Bosse(s) et griffe(s)

LI Réparer et peindre (complet)

Gauche




Carrosserie

Endommagé

Acceptable

Toit & autres



Grille de pare-chocs AV M

Déformé / Forcé
Acceptable
Avant



Insonorisant capot

Manque
Contrôler
Avant




Pare-chocs AV

Griffe(s)
LI Réparer et peindre (complet)
Avant



Porte AVD

Bosse(s)
PDR - Débosselage ss peinture
Droite



Porte **AVG**

Bosse(s) et griffe(s)

LI Réparer et peindre (complet)

Gauche



Pneus

Avant Gauche

Eté

Aluminium

205/55/17/91/V

Michelin

5,0 mm

Avant Droite

Eté

Aluminium

205/55/17/91/V

Michelin

5,0 mm

Arrière Gauche

Eté

Aluminium

205/55/17/91/W

Bridgestone

5,0 mm

Arrière Droite

Eté

Aluminium

205/55/17/91/W

Bridgestone

5,0 mm

Contrôles

Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Contrôle technique	OK
Contrôle technique	12/01/2028	Entretien	OK
Kit réparation	Oui	Nbr cable de charge (220V)	1
Nbr cable de charge (charge rapide)	1	Nbre clés total	2
Niveau de charge	50	Type de carnet d'entretien	Entretien digital

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.