

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

7556LYC / WBACV410909M04542 / 9M04542

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X5 XDRIVE25D X-G05	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X5 XDRIVE25D X-G05	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	121.965

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

7556LYC   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	255/55/18	109	V	-
DI	PIRELLI	255/55/18	109	V	-
RP					-
TD	PIRELLI	255/55/18	109	V	-
TI	PIRELLI	255/55/18	109	V	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	11/06/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:	FALTA LLAVE TELEMANDO VH INDICA REALIZAR ITV 05/2026		

**Daños no valorables:**

7556LYC   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

## Daños no valorables:

7556LYC   COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
7556LYC   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
9. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	647,53	10,00	582,77 €
38. Volante dirección	-	SIN ESPECIFICAR				0,00	0,00		100,00 €
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Matrícula dl	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	10,00	10,00	12,08 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.34 h.			0,00	1151,46	40,00	780,96 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	9,30	10,00	8,37 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
7. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €
8. Anagrama tr acabado	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	63,20	10,00	63,42 €
10. Spoiler paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.75 h.	3,18	0,00		67,47 €
11. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.83 h.	0.33 h.	1,40	0,00		84,56 €
12. Paragolpes tr (zona iz)	Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.42 h.	1,78	0,00		56,45 €
13. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.21 h.		0,00	0,00		8,08 €
15. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.21 h.	0.13 h.	0,53	0,00		13,62 €
16. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
17. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		5.92 h.	25,07	0,00		260,69 €
18. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.50 h.	10,59	0,00		118,39 €
19. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.50 h.	10,59	0,00		114,54 €
20. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.50 h.	10,59	0,00		118,39 €
21. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.25 h.	5,29	0,00		61,11 €
22. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
23. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
24. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
25. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.54 h.		0,00	0,00		20,79 €
26. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.54 h.		0,00	0,00		20,79 €

7556LYC   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
28. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
29. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada	-			0.13 h.	0,53	0,00		5,53 €
30. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.25 h.	5,29	0,00		53,41 €
31. Piloto intermitente retrovisor dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
32. Paragolpes tr (zona dr)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
33. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
34. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
35. Piloto intermitente retrovisor iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
36. Aleta dl iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
37. Techo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
39. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
40. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
41. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
42. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
43. Aleta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>3495,87 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7556LYC   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,01 h.	385,35 €
Total material pintura	-	86,49 €
Total Mano de Obra Pintura	20,43 h.	786,52 €
Total Recambios	-	1489,01 €
Descuento recambios aplicado	-	549,27 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	748,50 €













18:18 18:18



DIESEL 58 km

12:09

10

Puerta abierta.

COMFORT

P

+21.0 °C











Made by  
BMW  
X5 xDrive25d  
300

0.38



**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG**

e1\*2007/46\*1918

**WBACV410909M04542**

2820 kg

4720 kg

1- 1285 kg

2- 1610 kg

BMW AG DE-80788 Muenchen

5 A0C 986







Navigation system interface on a car's infotainment screen. The screen displays a map with a route and various navigation options.

**Top Bar:** Home icon, signal strength indicator, speed limit 8, speaker icon, microphone icon, user profile icon, and time 12:10.

**Map Labels:** Avd. de Madrid, C/ del Nogal, Co. Valdemoro, Ctra. Buzanca, Co. Buzanca, and C/ del Nogal.

**Map Features:** A search icon in the top left, a compass icon in the bottom left, a scale bar for 100 m, and a fuel pump icon labeled "C/ del Nogal".

**Right Side Menu:**

- Info tráfico
- Mapa gasolineras
- Configurar mapa
- Ajustes
- Pantalla dividida







10

0

km/h



Puerta abierta.



6.177

275/55/17

Pirelli



5.55

OFF ON ZERO

INDUSTRIAL

V-MOTION

30



5.96

OFF ON

inch/mm

EXTERIEUR

AUSSET

COOL

OFF ON



6.55

OFF ON ZERO

mm









AG  
1000  
1000  
1000  
1000





















 **Manheim**  
COL. AUTOMATEN

JUBILEE

2551









EXTRA LOAD

RADIAL TUBELESS


PIRELLI  
www.pirelli.com

Manheim  
CO. AUTOMOTIVE





PM-C2.4015-S

 **7556 LYC**



PM-C2.4015-S



7556 LYC


























 **Manheim**  
CORPORATION



RES  
CANCEL

LIM

SET

MODE



AIRBAG