

Détails véhicule

VIN	VR3UPMH3 R5039658	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	-	Odometre	47 648 km
Modèle	208 1.2 PureTech 75 MAN5 S&S Active				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	04/05/2026	N° d'inspection	6930849	Date d'évaluation	05/05/2026
Date du mandat	04/05/2026	Propriétaire	-	Parc	


Equipements génériques
Eléments amovibles

Kit roue secours Complet


Documents techniques
Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm

Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm

Dommages
1


Elément	Enjoliveur 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€

2


Elément	Enjoliveur 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€

3


Elément	Enjoliveur 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€

4		Elément	Enjoliveur 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
5		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	50,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	50,00€	Coût net	50,00€
7		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	285,00€
		Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	2,25	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	225,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	285,00€
8		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	205,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,05	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	205,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	205,00€
9		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	230,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	230,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	230,00€
10		Elément	Bas de caisse	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
11		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

12		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur