

INFORME CONTROL VEHÍCULO



08 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426368242

Nº Revision: WTWS_616273

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	8726-LNF	Nº CHASIS:	WBAYK110305T23136
KILOMETROS:	120176	MARCA:	BMW
F. PERITACIÓN:	07/04/2026	MODELO:	X2 SDRIVE16D
Seguro:	NO		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	07/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	196,38 €
Daños Interiores	24,50 €
Total Valoración	220,88 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
V-16	2602120000	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00	10,50	24,50

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Libro electrónico.

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_616273
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	C1M
Kilómetros	120.176

Equipamiento

VIN Query

TODO TERRENO 5 PUERTAS - SAC	TURBO-DIESEL 1496CC 85KW (116) - YK11
PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230	MANUAL 6 VELOCIDADES
ADAS ACTIVE GUARD - 5AV	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
NEUMATICOS 225/55 R17..W	LLANTAS ALE 7.5JX17" RADIOS EN V ESTILO 560 - 23E
INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB	ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION - 249	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO EN CUERO - 255
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO CONNECTED DRIVE - 6AK
AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - ANTHRAZIT - EGAT
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - TRIM-EG	INSTRUMENTACION PUERTAS ACCESO CONFORT - 322
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA	INSTRUMENTACION CONSOLA REPOSABRAZOS CON PORTAOBJETOS - 473
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548
ACCESORIOS MOLDURAS OXIDSILVER OSCURO MATE CON PERFIL SCHWARZ	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS VELOURS - 423
BRILLO INTENSO - 4FS	COLOR EXTERIOR PHYTONIC BLAU - COLEXT-C1M
ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493	ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF
LUCES FAROS LEDS C/PRESTACIONES AMPLIADAS - 5A4	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
V-16	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00			35,00

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtTV-16	Sustituir Baliza	0,00 h	25,00			0,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/03/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	35,00 €	Subtotal Horas MO	10,00 €	Subtotal Horas MO	83,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,40 h)	10,00 €	Subtotal M.O. (3,35 h)	83,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	10,00 €	Total mano de obra	83,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	35,00 €			Subtotal material	102,63 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	10,50 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	24,50 €			Total del material	102,63 €
				Total sin descuentos	186,38 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	186,38 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa Perlado

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	24,50 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	10,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	186,38 €	Base del impuesto	220,88 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	220,88 €	IVA (21%)	46,38 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	267,26 €
				Total	267,26 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		

Equipamiento

VIN Query

TODO TERRENO 5 PUERTAS - SAC
 PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230
 ADAS ACTIVE GUARD - 5AV
 NEUMATICOS 225/55 R17..W
 INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION - 249
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC
 AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE
 TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - TRIM-EG
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
 ACCESORIOS MOLDURAS OXIDSILVER OSCURO MATE CON PERFIL SCHWARZ
 BRILLO INTENSO - 4FS
 ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493
 LUCES FAROS LEDS C/PRESTACIONES AMPLIADAS - 5A4
 TURBO-DIESEL 1496CC 85KW (116) - YK11
 MANUAL 6 VELOCIDADES
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
 LLANTAS ALE 7.5JX17" RADIOS EN V ESTILO 560 - 23E
 ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
 CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO EN CUERO - 255
 AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO CONNECTED DRIVE - 6AK
 AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - ANTHRAZIT - EGAT
 INSTRUMENTACION PUERTAS ACCESO CONFORT - 322
 INSTRUMENTACION CONSOLA REPOSABRAZOS CON PORTAOBJETOS - 473
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548
 ACCESORIOS ALFOMBRILLAS VELOURS - 423
 COLOR EXTERIOR PHYTONIC BLAU - COLEXT-C1M
 ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS ESPAÑA ESPAÑA



20260407_142122.jpg



20260407_142047.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		



20260407_142120.jpg



20260407_142049.jpg



20260407_142058.jpg



20260407_142034.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		




20260407_141944.jpg



20260407_141957.jpg



20260407_141946.jpg



20260407_142051.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		



20260407_142104.jpg



20260407_142033.jpg



20260407_142056.jpg



20260407_142113.jpg

Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		



20260407_142003.jpg



20260407_142025.jpg



20260407_141938.jpg



20260407_142108.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		



20260407_141935.jpg



20260407_142040.jpg



20260407_141948.jpg



20260407_142012.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		



20260407_141929.jpg



20260407_141924.jpg



20260407_141911.jpg



20260407_141908.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		



20260407_141905.jpg



20260407_141918.jpg



20260407_141933.jpg



20260407_141853.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		



20260407_141857.jpg



20260407_141901.jpg



20260407_141852.jpg



20260407_141922.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		



20260407_141844.jpg



20260407_141847.jpg



20260407_141842.jpg



20260407_141915.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616273	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	08/04/2026 8:47:16	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 8:51:37	Matrícula	8726-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK110305T23136		



20260407_141838.jpg



20260407_141834.jpg



20260407_141849.jpg