

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: WF TD22

	Auftraggeber Ulrich Herbach			Telefonnummer		
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Herr Thorsten Drahn			E-Mail		
	Straße Lindenstraße 35		Plz 38312	Ort Flöthe		Tel.(Privat)
	Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR			Kundenkonto
	Umsatzsteuer nein		§25a ja	Steuernummer		

Fahrzeugdaten	Hersteller BMW		Typ 3 Touring 318 i M Sport Shad..			Modell 318 i EU6, M Sport Shadow, (Facelif..			
	VIN WBA8K110X0A807313		Aufbau Kombi			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 0005/BZR	
	Kennzeichen WF TD22	Erstzulassung 14.05.2018	Halter lt. Zulbesch. II 2	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 100 kW	Anzahl Zylinder 3	Hubraum (ccm) 1499	HU 12/25	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0	Energieeffizienzklasse A		CO ₂ -Emission (g/km) 126 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 182.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 182.677 km		max. km-Stand bei Übergabe 186.677 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 01/25	Letzter KD (km) 152.161 k..
	Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC			Lackierung metallic		Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.	
	Scheckheft nicht vorhanden		Scheckheft Bemerkung						
	Polster LED.DAKOTA/VENETO..		Polsterfarbe AK.OYSTER D.(S		Getriebe Getriebe 6-Gang		Schadstoffk. Euro6		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.						

Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.
-----------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Aerodynamik-Paket M-Technic Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) Check-Control-System Dynamische Bremsleuchte Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Au.. Gepäckraumabdeckung / Rollo Getränkehalter Heckleuchten LED Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System vorn Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar M Sport Shadow Modellpflege Personalisierungssystem (Personal Profile) Seitenairbag hinten Servolenkung Servotronic Sportsitze vorn Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich Wegfahrsperre	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Pla.. Außenspiegel Wagenfarbe Bordcomputer Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) Farbmonitor (6,5 Zoll) Fußmatten Velours Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Li.. Getriebe 6-Gang Innenspiegel mit Abblendautomatik Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft.. Kopfstützen hinten klappbar Licht- und Regensensor Mittelarmlehne hinten Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V Reifendruck-Kontrollsystem Seitenairbag vorn Sitzheizung vorn Start-Stop-Knopf Tagfahrlicht LED Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz Außentemperaturanzeige Bremsassistent Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) Dynamische Tractions Control (DTC) Fernentriegelung Heckklappe Gepäckraum-Abtrennung (Netz) Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfun.. Heckklappenbetätigung automatisch Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System hinten Lenkrad (Leder M-Technic) Licht-Paket Mittelarmlehne vorn verstellbar Multifunktion für Lenkrad Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Service-System: Intelligenter Notruf inkl. Tele.. Sport-Fahrwerk (M-Technic) Start/Stop-Anlage (Funktion) Wärmeschutzverglasung getönt
	Sonderausstattung:		
Ablage-Paket Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fi.. Metallic-Lackierung Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaa.. Service-System: Remote Services	CD-Laufwerk Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fi.. Nebelscheinwerfer LED Scheinwerfer LED Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	Dachreling schwarz Instrumentenkombination (erweiterter Umfan.. Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten Service-System: ConnectedDrive Services Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 04.03.2026 - Gültig bis 186677 km
-----------	---

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
 Kennzeichen: WF TD22

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung ja	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
Nachlackierung -> Kotflügel vorne rechts (0,00 €) Nachlackierung -> Kotflügel vorne links (0,00 €) Nachlackierung -> Tür vornr rechts (0,00 €) Nachlackierung -> Tür hinten rechts (0,00 €) Nachlackierung -> Seitenteil rechts (0,00 €) Nachlackierung -> Heckklappe (0,00 €) Nachlackierung -> Seitenteil links (0,00 €) Nachlackierung -> Dach (0,00 €) Nachlackierung -> Motorhaube (0,00 €)					

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
----------------	-----------------

Optischer Zustand	
	Dämmung Motorhaube Nagetierfraß - erneuern 206,53 € Reifendruckkontrolle warnt prof. Folgekosten mgl. 150,00 € Stoßfänger vorne verformt - erneuern 2.561,03 € <hr/> Zwischensumme 2.917,56 €

Bemerkung zum optischen Zustand:
 Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt.
 Die Karosserie, sowie die Verglasung konnten nicht zu 100% geprüft werden.
 Folgekosten sind möglich.
 Das Fahrzeug weist dem Alter und der Fahrleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Lackdicke	Fondseite links 213 µ	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. 210 µ	Heckklappe 182 µ	Dach 195 µ	Motorhaube 205 µ	Fondseite rechts 178 µ	Tür h. rechts 198 µ	Tür vorne rechts 189 µ	Kotflügel vo.re. 201 µ
------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

Technischer Zustand	
Inspektion - Große Inspektion fällig - durchführen	800,00 €
Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung - ern.	140,00 €
Komplettradsatz (Sommer-Radsatz) - SR.Satz - lag nicht vor - prüfen (fehlt)	0,00 €
Zwischensumme	940,00 €

Bemerkung zum technischen Zustand:
 Es stand keine geeignete Hubeinrichtung zur Verfügung. Der Unterboden konnte nicht begutachtet werden. Folgekosten sind möglich.
 Die genannten Kosten für den Service, betreffen nur die Grundwartung.
 Zusatzarbeiten sind Exklusive. Folgekosten möglich.
 Die Reparaturhistorie, sowie das Vertragswesen lagen zum Prüfzeitpunkt nicht vor.
 Eine Überprüfung der Ausstattung war nur bedingt möglich.
 Es können Folgekosten entstehen.

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: WF TD22

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	205/60 R16 96H	6,00 mm (Falken)	6,00 mm (Falken)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	205/60 R16 96H	6,00 mm (Falken)	6,00 mm (Falken)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Reifen hinten	HL	HR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad	

Endbetrag	
Optischer Zustand	2.917,56 €
Technischer Zustand	940,00 €
Endbetrag (Netto)	3.857,56 €
19 % Mehrwertsteuer	732,94 €
Endbetrag (Brutto)	4.590,50 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
 Kennzeichen: WF TD22

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
<p>Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. <p>Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. 				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.	
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				Vorschadenhöhe
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				Vorschadenhöhe
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	-	ja	-	-	0,00 €
	Nachlackierung -> Kotflügel vorne rechts (0,00 €) Nachlackierung -> Kotflügel vorne links (0,00 €) Nachlackierung -> Tür vornr rechts (0,00 €) Nachlackierung -> Tür hinten rechts (0,00 €) Nachlackierung -> Seitenteil rechts (0,00 €) Nachlackierung -> Heckklappe (0,00 €) Nachlackierung -> Seitenteil links (0,00 €) Nachlackierung -> Dach (0,00 €) Nachlackierung -> Motorhaube (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	182.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

 Ort / Datum Bewertung


 Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: BMW 3 Touring 318 i M Sport Shadow


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WBA8K110X0A807313
Kilometerstand: 182.677 km
Erstzulassung: 14.05.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2
















Schadensbilder

Hersteller / Typ: BMW 3 Touring 318 i M Sport Shadow

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WBA8K110X0A807313
Kilometerstand: 182.677 km
Erstzulassung: 14.05.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Dämmung Motorhaube Nagetierfraß - erneuern



Dämmung Motorhaube Nagetierfraß - erneuern



Stoßfänger vorne verformt - erneuern



Stoßfänger vorne verformt - erneuern



Stoßfänger vorne verformt - erneuern



Stoßfänger vorne verformt - erneuern



Reifendruckkontrolle warnt prf. Folgekosten mgl.



Inspektion - Große Inspektion fällig - durchführen