

Détails véhicule

VIN	VXEVBHYVM P7862680	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	OPEL	Immatriculation		Odometre	67 444 km
Modèle	VIVARO 1.5 Turbo 88kW L2H1				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	23/12/2025	N° d'inspection	6663293	Date d'évaluation	06/01/2026
Date du mandat	23/12/2025	Propriétaire	-	Parc	



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✖
Recharge kit secours	✖

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Adaptateur USB	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Dommages

1		Elément	Autre accessoire	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
		zone de stockage					
2		Elément	Recharge kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,84€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,84€	Coût net	25,84€

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Compresseur kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	74,58€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	74,58€	Coût net	74,58€
4		Elément	Pare-choc non peint	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	250,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	190,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	250,00€
5		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Double clefs	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	194,47€
		Position	-	Coût Réparation	30,00€	Valeur Brute	224,47€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	224,47€

Résumé d'évaluation

Prix Brut	574,89€	Dépréciation	-	Prix Net	574,89€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	60,00€	1,50	90,00€	-	-	90,00€
Peinture	100,00€	1,90	190,00€	-	-	190,00€
Prise en charge peinture	100,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	194,47€	-	-	194,47€
Forfait	100,42€	-	-	100,42€

Signatures

Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur