



Dekra Expertise SL
Calabozos 12
28108 Alcobendas

Nombre del expediente: 1346210A01774364283909
Fecha del anexo: 24/03/2026
Nº.de valoración: 117910472 20260324155803980

Datos del vehículo

Fabricante: Peugeot Matrícula: 4020NCC
Modelo principal: Expert Furgón (05.2016->)
Versión: Premium Eléctrico Largo
VIN: VF3VTZKU3SZ041261
DAT Europa-Code®: 01 670 135 065 0001
Motor: Motor eléctrico 100 kW (cont. 57 kW)
Carrocería: Carrocería/estructura: Caja
Caja de cambios: Caja de cambios para electroauto

Vehículo	Peugeot - Expert Furgón (05.2016->), Premium Eléctrico Largo		
Matrícula	4020NCC	VIN	VF3VTZKU3SZ041261
Tipo de pintura	Universal (2-Capas)		

Equipamiento de serie

26802 Airbag acompañante
26803 Airbag conductor/acompañante
27800 alfombrillas de goma Espacio acompañante/Compartimento carga
32704 Asiento delante izquierda regulable en altura
32723 Asiento delante izquierda regulable en altura con Soporte lumbar y Reposabrazos incl. Asiento banco doble (tela/polipiel)
33104 Asiento individual del pasajero
70603 Asistente a la conducción: Asistente de subidas
71835 Batalla 3275 mm
73221 Cable para la carga con Modelo 2 clavijas ("Moda" 2)
10305 Carrocería/estructura: Caja
10335 Carrocería/estructura: Saliente 1145 mm
69500 Columna de dirección (Volante) regulable
25010 Conector-USB
26713 Control de crucero (Tempomat) incl. Sistema limitador de velocidad
00642 Control Opción Sección de transmisión eléctrica.
24808 Dispositivo manos libres Bluetooth
73237 Dispositivo para carga Cargador on-board 11 kW
35001 Elevalunas eléctric. delante
39010 Enchufe (enchufe 12V) en consola central
39007 Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga
68802 Kit reparación de neumáticos
44106 Llantas de acero 7x16
20011 Molduras laterales protectoras pintado
79693 Motor eléctrico 100 kW (cont. 57 kW)
67202 Neumáticos 215/65 R16C 106/104 T
25508 Ordenador de a bordo
01206 Paquete: eléctrico
24902 Peugeot Caja de conexión / Tecla SOS (Aviso de socorro para localización Vehículo)
36207 Puerta corredera derecha
36001 Puertas traseras doble hoja Sin Lunas
33405 Reposabrazos central para Asiento del conductor
15200 Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable
37901 Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom.
00037 Revisión: Condiciones normales de uso
25057 Servicio móvil Online Mirror Screen
40000 Sistema antibloqueo (ABS)
24217 Sistema de audio RCC DAB (Radio/Lector de CD apto para MP3)
33308 Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable
27598 Tabique separador del compartimento de carga Sin Ventana
30103 tapicería asientos: tela/polipiel
70600 Tipo transmisión: Tracción delantera

Para una recalculación se necesita:

Repuestos

CR	DVN	NºPR	Nombre	Núm.	Pr./ud.	Prec. tot.
E	22602	98087470XT	LISTÓN PROTECTOR DE LA PUERTA D.DR.	1	92,15	92,15
E	41821	9827070880	CHAPA DE SUJECIÓN SOPORTE DEL PARACHOQUES D.IZ.	1	83,08	83,08
E	41822	9847839880	CHAPA DE SUJECIÓN SOPORTE DEL PARACHOQUES D.DR.	1	70,04	70,04
E	42551	9808757680	SOPORTE DEL GUARDABARROS D.IZ.	1	57,20	57,20
E	42552	9808757780	SOPORTE DEL GUARDABARROS D.DR.	1	57,09	57,09
E	43031	9826095680	SOPORTE PARTE FRONTAL IZ.ARR.	1	78,69	78,69
E	43037	9814630380	TRAVIESA PARTE FRONTAL ABJ.	1	53,48	53,48
E	43712	9808757980	ALETA DR.	1	502,85	502,85
E	43841	9852175280	CUBIERTA PASE DE RUEDA D.IZ.	1	106,71	106,71
E	43842	9852176580	CUBIERTA PASE DE RUEDA D.DR.	1	122,21	122,21
E	45711	1614312680	KIT-REPARAC. SOPORTE DEL FARO IZ.	1	* 88,71	* 88,71
E	45712	1614312580	KIT-REPARAC. SOPORTE DEL FARO DR.	1	* 88,71	* 88,71
E	47144	≅ 9849412380	SOPORTE PARAGOLPES D.ARR.	1	≅ 228,20	≅ 228,20
E	47151	≅ 16931978XT	PARAGOLPES D.ABJ.	1	≅ 680,29	≅ 680,29

CR	DVN	N°PR	Nombre	Núm.	Pr./ud.	Prec. tot.
E	47156	1614346580	CUBIERTA ANILLA DE REMOLQUE D.	1	* 58,76	* 58,76
E	47183	≅ 9849393880	REFUERZO PARAGOLPES D.IZ.ARR.	1	≅ 74,51	≅ 74,51
E	47184	≅ 9849393780	REFUERZO PARAGOLPES D.DR.ARR.	1	≅ 74,51	≅ 74,51
E	47230	≅ 9808286780	SOPORTE DEL PARACHOQUES D.	1	* 355,15	* 355,15
E	47243	≅ 9849387180	REFUERZO PARAGOLPES D.IZ.ABJ.	1	≅ 93,95	≅ 93,95
E	47244	≅ 9849387280	REFUERZO PARAGOLPES D.DR.ABJ.	1	≅ 93,95	≅ 93,95
E	60101	9811927780	PROLONGACIÓN SOPORTE DEL EJE DELANTERO D.IZ.	1	142,69	142,69
E	60102	9811927680	PROLONGACIÓN SOPORTE DEL EJE DELANTERO D.DR.	1	142,69	142,69
E	80066	9808501880	DERIVABRISAS PARAGOLPES D.ABJ.	1	203,92	203,92
E	84010	9675747980	RADIADOR	1	* 551,67	* 551,67
E	84321		PIEZA DE REPUESTO NO PARA LOS VARIANTE DEL MOTOR	1		
E	84322	9837266680	CONDUCTO DEL AIRE PARTE FRONTAL DR.	1	87,56	87,56
E			1691075280	* 1	* 395,02	* 395,02
E		* 1626267380	CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	* 1	* 245,84	* 245,84
E		* 9849412880	CONDUCTO DEL AIRE PARTE FRONTAL DR.	* 1	* 327,08	* 327,08
E		* 9849413180	CONDUCTO DEL AIRE PARTE FRONTAL IZ.	* 1	* 327,08	* 327,08
E			DIAGNOSIS	* 1	* 30,00	* 30,00
E		* 9857678580	GUARDABARROS	* 1	* 120,84	* 120,84
E			NSS636014	* 1	* 303,34	* 303,34

Mano de obra

CR	DVN	Posición trabajo	Operación	Tipo	Niveles	Horas	Pr./h	Prec. tot.
E	22602	90E7EA	DESM.Y MONT./SUST. LISTÓN PROTECTOR DE LA PUERTA D.DR.	K	1	0,20	33,38	6,68
D	41820+	72E9XA	PREPARACIÓN CHAPA DE SUJECIÓN SOPORTE DEL PARACHOQUES D.AMB. COMPRENDE: PREPARACIÓN CHAPA DE SUJECIÓN SOPORTE DEL PARACHOQUES D.IZ., PREPARACIÓN CHAPA DE SUJECIÓN SOPORTE DEL PARACHOQUES D.DR.	K	1	2,80	33,38	93,46
A		56E0NS	TRABAJO SUPLEMENTARIO BATERÍA TENSION DENTRO/FUERA	E	3	0,20	33,38	6,68
A		Mano de obra	D+M SERVOBOMBA (TRABAJO COMBINADO)	M	1	0,20	33,38	6,68
A		13E2JS	VACIAR/LLENAR/PURGAR TRABAJO SUPLEMENTARIO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO	E	3	1,40	33,38	46,73
A		13E2KS	RELLENAR Y PURGAR TRABAJO SUPLEMENTARIO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BATERÍA DE ALTO VOLTAJE	M	3	0,30	33,38	10,01
H		38E07S	PURGAR TRABAJO SUPLEMENTARIO DIRECCIÓN ASISTIDA	M	1	0,10	33,38	3,34
E	41820+	72E16A	CAMBIAR CHAPA DE SUJECIÓN SOPORTE DEL PARACHOQUES D.AMB. (PIEZA ADOSADA DESMONTADO) COMPRENDE: CHAPA DE SUJECIÓN SOPORTE DEL PARACHOQUES D.DR., CHAPA DE SUJECIÓN SOPORTE DEL PARACHOQUES D.IZ.	K	2	1,40	33,38	46,73
E	42551	Mano de obra	DESM.Y MONT./SUST. SOPORTE DEL GUARDABARROS D.IZ. (TRABAJO COMBINADO)	K	1	0,30	33,38	10,01
A		Mano de obra	D+M ALETA IZ. (TRABAJO COMBINADO)	K	1	0,30	33,38	10,01
E	43037	Mano de obra	CAMBIAR TRAVIESA PARTE FRONTAL ABJ. (DESMONTADO)	K	1	0,10	33,38	3,34
E	43712	78E0US	CAMBIAR ALETA DR. (TRABAJO COMBINADO) COMPRENDE: SOPORTE DEL GUARDABARROS D.DR.	K	1	0,40	33,38	13,35
S		62E1KS	REGULAR TRABAJO SUPLEMENTARIO FARO	M	1	0,30	33,38	10,01
E	43840+	Mano de obra	CAMBIAR CUBIERTA PASE DE RUEDA D.AMB. (DESMONTADO) COMPRENDE: CUBIERTA PASE DE RUEDA D.IZ., CUBIERTA PASE DE RUEDA D.DR.	K	1	0,20	33,38	6,68
E	45711	62E0IA	CAMBIAR JUEGO DE SOPORTES FARO IZ. (TRABAJO COMBINADO)	K	1	0,40	33,38	13,35
E	45712	62E0IA	CAMBIAR JUEGO DE SOPORTES FARO DR. (TRABAJO COMBINADO)	K	1	0,40	33,38	13,35
A	47130	Mano de obra	D+M PARAGOLPES D.ARR. (TRABAJO COMBINADO)	K	1	0,30	33,38	10,01
E	47151	Mano de obra	CAMBIAR PARAGOLPES D.ABJ. (TRABAJO COMBINADO) COMPRENDE: REFUERZO PARAGOLPES D.IZ.ABJ., REFUERZO PARAGOLPES D.DR.ABJ., D+M CUBIERTA ANILLA DE REMOLQUE D., CUBIERTA ANILLA DE REMOLQUE D.	K	1	0,70	33,38	23,37

CR	DVN	Posición trabajo	Operación	Tipo	Niveles	Horas	Pr./h	Prec. tot.
E	47183	Mano de obra	DESM.Y MONT./SUST. REFUERZO PARAGOLPES D.IZ.ARR. (TRABAJO COMBINADO)	K	1	0,20	33,38	6,68
E	47184	Mano de obra	DESM.Y MONT./SUST. REFUERZO PARAGOLPES D.DR.ARR. (TRABAJO COMBINADO)	K	1	0,20	33,38	6,68
E	60110+	Mano de obra	DESM.Y MONT./SUST. PROLONGACIÓN SOPORTE DEL EJE DELANTERO D.AMB. (TRABAJO COMBINADO) COMPRENDE: PROLONGACIÓN SOPORTE DEL EJE DELANTERO D.IZ., PROLONGACIÓN SOPORTE DEL EJE DELANTERO D.DR.	K	1	1,00	33,38	33,38
E	80066	Mano de obra	CAMBIAR DERIVABRISAS PARAGOLPES D.ABJ. (DESMONTADO)	K	1	0,10	33,38	3,34
E	84322	Mano de obra	DESM.Y MONT./SUST. CONDUCTO DEL AIRE PARTE FRONTAL DR. (TRABAJO COMBINADO)	K	1	0,20	33,38	6,68
I	4411	Mano de obra	REPARAR ESTRIBO IZ.INT.	K	2	* 5,00	33,38	166,90
I	4412	Mano de obra	REPARAR ESTRIBO DR.INT.	K	2	* 6,50	33,38	216,97
I	11231	Mano de obra	REPARAR CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	K		≅ 0,00		* 478,75
I	20112	90EUZR	REPARAR PUERTA D.DR.	K	1	* 2,00	33,38	66,76
I	41811	Mano de obra	REPARAR LARGUERO D.IZ.CPL.	K	2	* 8,00	33,38	267,04
I	47130	Mano de obra	REPARAR PARAGOLPES D.ARR.	K	1	* 1,50	33,38	50,07
/	45611		FARO REPARAR REPARACION LUNAS CANTIDAD DE LUGARES DAÑADOS: 1	K	* 1	* 1,00	33,38	33,38
/	45612		FARO REPARAR REPARACION LUNAS CANTIDAD DE LUGARES DAÑADOS: 1	K	* 1	* 1,00	33,38	33,38

Pintura

Método de pintura: Eurolack | Tipo de pintura: Universal (2-Capas)

GP	DVN	Niveles	Nombre	MP	MK	Horas	Mano de obra	Prec. tot.
		Mano de obra	PREPARACION PARA PINTURA			0,43	14,35	14,35
		Mano de obra	PREPARACION PARA PINTURA PIEZAS SUPLEMENTARIAS PLASTICO			0,20	6,68	6,68
3	4411	PIEZA INTERIOR	ESTRIBO CHAPA INTERIOR IZ.	7	10,43	0,50	16,69	27,12
3	4412	PIEZA INTERIOR	ESTRIBO CHAPA INTERIOR DR.	7	10,43	0,50	16,69	27,12
3	20112	REP. NIVEL 2	PUERTA D.DR.	43	64,07	3,50	116,83	180,90
2	41811	PIEZA INTERIOR	LARGUERO D.IZ.CPL.	10	14,90	0,60	20,03	34,93
1		PIEZA INTERIOR	APOYO CHAPA DELANTERA IZ.	2	2,98	0,40	13,35	16,33
1		PIEZA INTERIOR	APOYO CHAPA DELANTERA DR.	2	2,98	0,40	13,35	16,33
1	43037	PIEZA INTERIOR	TRAVIESA PARTE FRONTAL ABJ.	6	8,94	0,50	16,69	25,63
4	43712	PIEZA NUEVA-M	ALETA D.DR.	21	31,29	1,10	36,72	68,01
2	47130	REPARACIÓN	PARAGOLPES PARTE SUPERIOR D.	17	25,33	1,20	40,06	65,39
4	47144	PIEZA INTERIOR	SOPORTE PARAGOLPES D.ARR.	5	7,45	0,50	16,69	24,14
3	47156	PIEZA NUEVA-K-V	CUBIERTA ANILLA DE REMOLQUE D.	1	1,49	0,10	3,34	4,83

Resumen

Suma piezas de repuesto

	Precio total
según lista detallada (Suma total precio de repuestos)	5.937,97
Importe total	5.937,97

Suma mano de obra

	Horas	Precio/hora	Precio total
Carrocería 1	13,30	33,38	443,95
Carrocería 2	20,90	33,38	697,64
Electricidad 1	1,60	33,38	53,41
Mecánica 1	0,60	33,38	20,03
Mecánica 3	0,30	33,38	10,01
Importe fijo			478,75
Total mano de obra	36,70		1.703,79

Bloque pintura

Mano de obra			
	Horas	Precio/hor a	Precio total
Mano de obra	9,93	33,38	331,47
Total pintura			Precio total
Total mano de obra			331,47
Total materiales			183,17
Total pintura			514,64

Importe total

	Precio total
Total repuestos	5.937,97
Total mano de obra (incl. importe fijo)	1.703,79
Total pintura	514,64
Costes reparación neto	8.156,40
IVA (21,00%)	1.712,84
Costes reparación bruto	9.869,24

Todos los importes en EUR