

INFORME CONTROL VEHÍCULO



19 de marzo de 2026

Nº Expediente: 3426366419

Nº Revisión: WTWS_613689

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	6458-MBH	Nº CHASIS:	YARKBAC3600040948
KILOMETROS:	108824	MARCA:	TOYOTA
F. PERITACIÓN:	16/03/2026	MODELO:	YARIS 1.5 120H ACTIVE TECH
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	11/03/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6061
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	1437,70 €
Daños Interiores	187,44 €
Total Valoración	1625,14 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
64306K0020	9867L	Tirante iz bandeja tr	1,00	6,67	2,00	4,67
64306K0020	9867R	Tirante dr bandeja tr	1,00	6,67	2,00	4,67
42680F4013	99700	Compresor aire	1,00	74,52	22,36	52,16
42606F4041	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	37,06	11,12	25,94
		techo	1,00	100,00	0,00	100,00

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_613689
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	040
Kilómetros	108.824

Equipamiento

VIN Query

INYECCION MULTIPUNTO 1490CC 85KW (116) HYBRID - M15AFXE	AUTOMATICO AUTOMATICA CVT - P910
PLANTA DE FABRICACION PRODUCCION JAPON	GENERAL MXP11
ACABADO TECNICO N	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS
NEUMATICOS 195/55 R 16	LLANTAS ALE 6.0JX16"
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL/TR
INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE INTELIGENTE	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL 8"	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES	ADAS CAMARA VISION TR
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA AUTOMATICO	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
ACCESORIOS ALFOMBRILLAS GRADO ALTO	ACCESORIOS PACK ILUMINACION
LUCES INTERMITENTES TR LED	LUCES FAROS CIRCULACION IZQUIERDA
LUCES FAROS ANTINEBLA	BERLINA 5 PUERTAS
EMBELLECEDORES SPOILER TRASERO	CRISTALES SENSOR LLUVIA
CRISTALES PARABRISAS ACUSTICO VERDE	ADAS SIST ASISTENCIA CONDUCCION
FECHA FABRICACIÓN 18/05/2022	PLANTA MONTAJE MOTOR D
Nº MOTOR A48397	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
81106K0060	Faro iz	1,00	304,73			304,73
521190U946	Paragolpes dl	1,00	193,17			193,17
521270D926	Tapa rejilla paragolpes dl	1,00	8,64			8,64
52453K0060	Spoiler paragolpes tr	1,00	153,45			153,45
64306K0020	Tirante iz bandeja tr	1,00	6,67			6,67
64306K0020	Tirante dr bandeja tr	1,00	6,67			6,67
42680F4013	Compresor aire	1,00	74,52			74,52
42606F4041	Fluido reparación neumáticos	1,00	37,06			37,06

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 810051	Sustituir Faro iz	1,20 h	25,00			30,00
I 810141	Desmontar y montar Faro iz completo					
I 810151AEM	Ajustar faros					
- T1 520011	Sustituir Paragolpes dl	0,60 h	25,00			15,00
I 520011	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
T1 EM81200	Sustituir Spoiler paragolpes tr	0,60 h	25,00			15,00

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	520051EM	Desmontar y montar Paragolpes tr					
I	EM619G0	Desmontar y montar Piloto marcha atrás					
I	EM619ML	Desmontar y montar Reflector iz paragolpes tr					
I	EM619MR	Desmontar y montar Reflector dr paragolpes tr					
T2	GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	2,00 h	25,00			50,00
T2	GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,50 h	25,00			12,50
T2	GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	2,00 h	25,00			50,00
T2	GtT81050	Reparar Paragolpes tr	2,00 h	25,00			50,00
T2	GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	1,50 h	25,00			37,50
T2	GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	2,50 h	25,00			62,50
T2	GtT92010	Reparar Techo	4,00 h	25,00			100,00
T1	743061R	Sustituir Tirante iz bandeja tr / Sustituir Tirante dr bandeja tr	0,10 h	25,00			2,50

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=3)					
	GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=4) (L=5)					
	GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=4) (L=4)					
	GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=3) (L=4)					
	GtP92010	Techo Reparación (S=6) (L=4)					
	GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=3) (L=3)					
	GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=2) (L=2)					
	PLASTICO						
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=2) (L=3) Color Carroceria Completo					
	GtP69050	Paragolpes dl Sustitución pieza no imprimada Color Carroceria Completo					

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	784,91 €	Subtotal Horas MO	425,00 €	Subtotal Horas MO	220,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (17,00 h)	425,00 €	Subtotal M.O. (8,80 h)	220,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	425,00 €	Total mano de obra	220,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	784,91 €			Subtotal material	430,70 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	235,47 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	549,44 €			Total del material	430,70 €
				Total sin descuentos	650,70 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	650,70 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	549,44 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	425,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	650,70 €	Base del impuesto	1.625,14 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.625,14 €	IVA (21%)	341,28 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.966,42 €
				Total	1.966,42 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		

Equipamiento

VIN Query

INYECCION MULTIPUNTO 1490CC 85KW (116) HYBRID - M15AFXE
 PLANTA DE FABRICACION PRODUCCION JAPON
 ACABADO TECNICO N
 NEUMATICOS 195/55 R 16
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO
 INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE INTELIGENTE
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL 8"
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES
 AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA AUTOMATICO
 ACCESORIOS ALFOMBRILLAS GRADO ALTO
 LUCES INTERMITENTES TR LED
 LUCES FAROS ANTINEBLA
 EMBELLECEDORES SPOILER TRASERO
 CRISTALES PARABRISAS ACUSTICO VERDE
 FECHA FABRICACIÓN 18/05/2022
 Nº MOTOR A48397

AUTOMATICO AUTOMATICA CVT - P910
 GENERAL MXPH11
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS
 LLANTAS ALE 6.0JX16"
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL/TR
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB
 ADAS CAMARA VISION TR
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
 ACCESORIOS PACK ILUMINACION
 LUCES FAROS CIRCULACION IZQUIERDA
 BERLINA 5 PUERTAS
 CRISTALES SENSOR LLUVIA
 ADAS SIST ASISTENCIA CONDUCCION
 PLANTA MONTAJE MOTOR D

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



IMG_20260314_101710.jpg

IMG_20260314_101712.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		



IMG_20260314_101714.jpg



IMG_20260314_101715.jpg



IMG_20260314_101721.jpg



IMG_20260314_101722.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		



IMG_20260314_101725.jpg



IMG_20260314_101730.jpg



IMG_20260314_101732.jpg



IMG_20260314_101735.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		



IMG_20260314_101752.jpg



IMG_20260314_101758.jpg



IMG_20260314_101836.jpg



IMG_20260314_101856.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		



IMG_20260314_101858.jpg



IMG_20260314_101859.jpg



IMG_20260314_101914.jpg



IMG_20260314_101919.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		



IMG_20260314_101923.jpg



IMG_20260314_101925.jpg



IMG_20260314_101921.jpg



IMG_20260314_101930.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		



IMG_20260314_101933.jpg



IMG_20260314_101937.jpg



IMG_20260314_101947.jpg



IMG_20260314_101949.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		



IMG_20260314_102008.jpg



IMG_20260314_102010.jpg



IMG_20260314_102012.jpg



IMG_20260314_102013.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		



IMG_20260314_102015.jpg



IMG_20260314_102017.jpg



IMG_20260314_102019.jpg



IMG_20260314_102028.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		




IMG_20260314_102029.jpg



IMG_20260314_102035.jpg



IMG_20260314_102037.jpg



IMG_20260314_102042.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		




IMG_20260314_102049.jpg



IMG_20260314_102052.jpg



IMG_20260314_102055.jpg



IMG_20260314_102103.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		



IMG_20260314_102131.jpg



IMG_20260314_102134.jpg



IMG_20260314_101655.jpg



IMG_20260314_101652.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613689	Marca - Modelo	TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-)		
Fecha Alta	19/03/2026 23:12:22	CUM	TY03007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	19/03/2026 23:22:46	Matrícula	6458-MBH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARKBAC3600040948		



IMG_20260314_101654.jpg