

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1868NHZ / WBA41FR090FW04919 / FW04919
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.011

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

- ☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
- ☒ CARPETA MANUALES
- ☒ MANUAL PROPIETARIO
- ☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1868NHZ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	13/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1868NHZ COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
1868NHZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.34 h.	0.08 h.		0,00	462,96	40,00	370,94 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	32,19	10,00	28,97 €
5. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	70,65	10,00	66,66 €
6. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
7. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
8. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.17 h.	9,19	0,00		100,43 €
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.17 h.	9,19	0,00		104,28 €
12. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.17 h.	17,66	0,00		185,90 €
13. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
14. Paragolpes tr (zona inf)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
15. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Paragolpes tr (zona sup)	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
21. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2019,04 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1868NHZ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,21 h.	277,58 €

(IVA no incluido)

1868NHZ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	43,11 €
Total Mano de Obra Pintura	10,18 h.	391,91 €
Total Recambios	-	496,95 €
Descuento recambios aplicado	-	209,54 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	809,50 €















0 km/h





Valores desd. inic. viaje

1.6 l/h



Total 15011 km •→| 0.2 km


Datos de conducción



CONTENT



LAYOUT



HEAD-UP



Puerta abierta.



691 km

8:45

P

+ 24.0 °C



WARM-UP













BMW



2965

BMW
51647422287 11
170838_10 PL
MILSA
13986 90 001

©WBA41FR090FW04919©





ConnectedDrive



Sin señal. 8:46

Buscar aquí

Camposuelos

585 m

100 m

21.0°
AUTO OFF



<  Puerta abierta.

10

0 km/h





OFF ON

5.56

inch/mm





OFF ON

inch/mm
5.70





























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE

WEAR END
TEMPERATURE
DOT







Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm



RADIAL
TUBELESS
GERMANY

















Manheim
COX AUTOMOTIVE

IS 2553 PART 2





