

Volkswagen CADDY 2.0 TDI 102pk L1H1 Trendline Executive+, apr-19



Chassisnummer **WV1ZZZ2KZKX093220**

Eerste toelating **09-04-2019**

Eerste afgifte NL **09-04-2019**

Europese typegoedkeuring **e1*2007/46*0217*30**

Afgelezen tellerstand **123.785 km** 

Verklaarbaarheid tellerstand: **Logisch (NAP)**

Automaat **Nee**

Brandstof **Diesel**

Cil / Motorinhoud **4 / 1968**

Gewicht **1372 kg**

Deuren **4**

Vermogen **75 kW**

Emissiecode / Energielabel **6**

Wielbasis **268**

Laadruimte

Laadvermogen **769**

Bijzonderheden RDW

Accucapaciteit

Actieradius

Accu gezondheid

Oplaadkabels Type

AC/DC

Accu koop/huur

Onbekend

Kleur

n.v.t.

Land van registratie

Nederland

Herkomst

Lease

Op voertuig aanwezige accessoires



Airconditioning handbediend



Cruisecontrol



Schuifdeur rechts



Anti blokkeer systeem



Elektrisch Stability Program



Startonderbreking



Bluetooth telefoonvoorbereiding



Elektrische ramen voor



Warmtewerend glas



Centrale vergrendeling
afstandsbediening



Navigatie

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achterdeuren met ruiten
- Achterrautverwarming
- Achterrautwisser
- Airco
- BAS
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. + verw.
- ESD
- ESP
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) v.
- Passagiersairbag
- Start/stop systeem
- Stoel best. hoogte verst.
- Stoel pass. hoogte verst.
- Vervolgbotsing preventie
- Volledig tussenschot
- Zij airbag(s) v.
- Zijschuifdeur rechts



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	16-12-2026	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Banden

Velggrootte	15"	Type	
Wiel	Merk		Profiel diepte
Linker voorwiel	Continental	All Season band	6 mm

Rechter voorwiel	Continental	All Season band	6 mm
Linker achterwiel	Continental	All Season band	7 mm
Rechter achterwiel	Continental	All Season band	7 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Linker achterscher	diverse schade (zie foto)
2 	Linker voorportier	kras(sen)
3 	Voorruit	steenslag
4 	Motorkap	steenslag
5 	Rechter achterportier	deuk(en)
6 	Achterbumper	kras(sen)
7 	Remlicht 3e	barst

