

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

BMW
G7L
21EJ
EAW500L0
740d xDrive
IP-0001071-WBA
AT-0000087-WBA-1
5-WBA-DH16
RL-0001092-WBA
-
PR-0000100-WBA
-
M1
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingemietet ww. geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts
e1*2018/858*00154*03
München
11.09.2023
(Ort) (Datum)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

(Unterschrift)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
2 Achse 1/2 Verteilergetriebe
3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen
4. Radstand: 3215 mm
5. Länge: 5391 mm
6. Breite: 1950 mm
7. Höhe: 1544 mm

Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2255 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2315 kg
16. Technisch zulässige Höchstmasse:
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2895 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1405 kg
Achse 2: 1540 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4995 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: 2100 kg
18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 85 kg

Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
1: B57D30B, 2: -
22. Arbeitsverfahren: Selbstzündung/4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: Nein
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 6;in Reihe
25. Hubraum: 2993 cm³
26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E 26.1 Mono fuel
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 210.00 kW bei:4000 min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 13.00 kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 10.00 kW
28 Getriebe (Typ): automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
5.501 3.520 2.200 1.720 1.301 1.000 0.833 0.640
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 2.647

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Ga
- - - -
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: 1. 1662 mm 2. 1684 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 255/40 R21 102 Y 9,0Jx21/ET24 A C1
2: 285/35 R21 105 Y 10,5Jx21/ET44 A C1
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
Aufbau
38. Code des Aufbaus: AA
40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4;2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch: 74.00 dB(A)
bei Motordrehzahl: 3000 min⁻¹
Fahrgeräusch: 65.00 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 EA
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse: 2407 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0 191.4 N
47.1.3.1 f1 -0.256 N/(km/h)
47.1.3.2 f2 0.03836 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2023/443EA

1.2 Prüfverfahren
CO:
THC:
NMHC:
Seite 3

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
85.3 mg/km
mg/km
mg/km

NOx:	41.9	mg/km
THC + NOx:	57.7	mg/km
Partikelmasse:	0.48	mg/km
Partikelzahl:	2.19	*10 ⁹ /km ³

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0.500 m⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt: NOx: 80.00 mg/km

Partikel (Anzahl): 6.0 *10¹¹/km³

Städtische RDE-Fahrt: NOx: 80.00 mg/km

Partikel (Anzahl): 6.0 *10¹¹/km³

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	266 g/km	10.1 l/100km	- Wh/km
Mittel	157 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km
Hoch	138 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	154 g/km	5.9 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	164 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e5 32 37

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 2.31 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER) - km

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city) - km

Vollelektrische Reichweite (AER) - km

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city) - km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +120 Achse 2 bei Anhängerbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 245/50 R19 105H M+S 8 1/2Jx19 ET26* 1/2: 245/50 R19 105W 8 1/2Jx19 ET26* 1/2: 245/50 R19 105Y 8 1/2Jx19 ET26* 1: 255/35 R22 102Y 9Jx22 ET24 2: 285/30 R22 104Y 10 1/2Jx22 ET43* 1: 255/40 R21 102H M+S 9Jx21 ET24 2: 285/35 R21 105H M+S 10 1/2Jx21 ET44* 1: 255/40 R21 102Y 9Jx21 ET24 2: 285/35 R21 105Y 10 1/2Jx21 ET44* 1: 255/45 R20 105V M+S 9Jx20 ET24 2: 285/40 R20 108V M+S 10 1/2Jx20 ET44* 1: 255/45 R20 105Y 9Jx20 ET24 2: 285/40 R20 108Y 10 1/2Jx20 ET44* *

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BMW AG



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 000189	VVS 00018 9	TSN DIR
DE 00 000153 WBA21EJ040CP57660 2082301			



WBA21EJ040CP57660

Seite 6

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

TPMS, AEBS, ESS, AIF, DDAW, EDR, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil I (GV599184) ausgegeben. Landratsamt München




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil I	04.12.2023	0005	DIR00018 9	2	2	210/4000	250
M1	AA	7	5391	1950	1544	--2255	
WBA21EJ040CP57660							
BMW							
G7L							
21EJ							
EAW500L0							
740D XDRIVE							
BAYER.MOT.WERKE-BMW							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							
Limousine							
715/2007*2023/443EA							
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2							
Hybr.Diesel/E							
0010	36EA	2993					
7.2/8.2: +120 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/P4; N							
ENNLEISTUNG 13 KW *							

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Glanzgedrehte Sommerfelge vorne links verschrammt




Bild 14 : Diverse Steinschläge im Frontbereich



Bild 15 : Glanzgedrehte Sommerfelge hinten links verschrammt



Bild 16 : Glanzgedrehte Sommerfelge hinten links verschrammt




Bild 17 : Glanzgedrehte Sommerfelge hinten rechts verschrammt




Bild 18 : Glanzgedrehte Sommerfelge hinten rechts verschrammt



Bild 19 : Glanzgedrehte Sommerfelge vorne rechts verschrammt



Bild 20 : Glanzgedrehte Sommerfelge vorne rechts verschrammt



Bild 21 : Kotflügel rechts eingedellt



Bild 22 : Stoßfänger vorne verschrammt und eingekerbt mit Materialabtrag




Bild 23 : Stoßfänger vorne verschrammt und eingekerbt mit Materialabtrag




Bild 24 : Stoßfänger vorne verschrammt und eingekerbt mit Materialabtrag




Bild 25 : Stoßfänger vorne verschrammt und eingekerbt mit Materialabtrag

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	451790
Hersteller	BMW
Model	7 series
Variante	M Sport 740 d MHEV
Listenpreis	120.462,17
VIN	WBA21EJ040CP57660
Erstzulassungsdatum	1.12.2023
Kennzeichen	M N8884

Schadensfälle der int. Belegnummer: 451790

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026106524	26.04.2026	Windschutzscheibe gerissen	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Aufgrund der erforderlichen Nachlackierung des Stoßfängers im Bereich des Radarsensors schreibt der Hersteller vor, dass in diesem Bereich keine Lackierung zulässig ist. Aus diesem Grund ist eine Erneuerung des Stoßfängers erforderlich.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.12.2023	Letzte Zulassung	04.12.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbez.	7 (G70)(2022->) / 7er- 740 d Mild-Hybrid xDrive M Sport (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA21EJ040CP57660	Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	3215	zul. Gesamtmasse	2895 kg
HSN / TSN	0005 / DIR	DAT Europa-Code®	011300630850002
DAT Marktindex	DE002 6452	Km-Stand abgelesen	135994
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	210
Hubraum (ccm)	2993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic / 475
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 21 102 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	6 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	6 mm
2 links	285 / 35 R 21 105 Y	Bridgestone / Turanza 6 * FSL	S /O	6 mm
rechts	285 / 35 R 21 105 Y	Bridgestone / Turanza 6 * FSL	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Alarmanlage, Alpinweiß-Lackierung (Uni), Ambiente-Beleuchtung, Antriebsart: Allradantrieb, Antriebsart: xDrive (Allrad), Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, BMW Live Cockpit Professional, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Elektromotor 13 kW, Fahrassistenz-System: BMW Natural Interactive, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline schwarz mit Metalleffekt hochglänzend M Signature, Instrumententafel mit integrierter Licht- und Funktionsleiste (BMW Interaction Bar), Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control, Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill beleuchtet (Iconic Glow), Lenkrad (Sport M-Technic), Luftfeder mit Niveauregelung, M Sport, Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Mild-Hybrid Diesel, Panoramadach (Glas), Personalisierungssystem (Personal eSIM), Reifen vorn/hinten: 255/45 R20 ...W / 285/40 R20 ...W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Service-System: Gesetzlicher Notruf, Servolenkung Integral - Aktivlenkung, Sicherheitssystem Active Protection, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Veganza (Schwarz), Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzheizung vorn, Soft-Close-Automatik für Türen, Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, elektrisch, Sound-System Bowers & Wilkins, Standklimatisierung, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV M Sport Interieurumfänge, Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
18581	BMW Kristallscheinwerfer Iconic Glow
22505	Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
37860	Innenraumkamera
3409	Innovations-Paket
51077	LM-Felgen vorn/hinten: 9x21 / 10,5x21 (M Sternspeiche 908 M, Bicolor)
33109	M Multifunktionssitze vorn
1905	M Sport Pro Paket
11000	Metallic-Lackierung
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
29306	Standheizung
39903	Travel und Comfort System
39006	Universalfernbedienung integriert
1539	Wärme-Komfort-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 27.01.2026 bei Kilometerstand 115.394
nächste Wartung:	am 07.09.2026
bis Wartung verbleiben:	10.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Sommerfelge vorne links verschrammt, erneuern (Bild 13)
 2. Glanzgedrehte Sommerfelge hinten links verschrammt, (Bild 15, 16)
 3. Glanzgedrehte Sommerfelge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 17, 18)
 4. Glanzgedrehte Sommerfelge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 19, 20)
 5. Stoßfänger vorne verschrammt und eingekerbt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 22, 23, 24, 25)
-

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Diverse Steinschläge im Frontbereich, (Bild 14)
Kotflügel rechts eingedellt, (Bild 21)