

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

5040NGW / WBA41GN0105470313 / 5470313

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.320

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

5040NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	26/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

5040NGW   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Neumático dl iz - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,50	10,00	188,90 €
2. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		4.42 h.	18,72	0,00		208,14 €
3. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
4. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.33 h.	9,87	0,00		114,97 €
5. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
6. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
7. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
8. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
9. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
10. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
11. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
12. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
15. Luna parabrisas	-	SR Cristales				0,00	0,00		70,00 €
16. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1118,43 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5040NGW   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,45 h.	132,80 €
Total material pintura	-	40,24 €
Total Mano de Obra Pintura	9,50 h.	365,74 €
Total Recambios	-	169,65 €
Descuento recambios aplicado	-	18,85 €
Total Faltantes	-	0,00 €

(IVA no incluido)

5040NGW   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Smart Repair	-	410,00 €















Valores desde indiv.

0.5 l/h

Total 22320 km → 1254.5 km

Power % 100

MEDIOS < TODAS LAS EMISC

\*90FM\* Valencia [DAB]

+ MDTRADIO DAB+ [DAB]

+Activa [Speaker icon]

Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

OFF P +16.5°C WARM-UP



↶

MEDIA

TEL

NAV



CHECK-CONTROL  
Capó abierto  
Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.  
Cerrar mensaje


SET  
MODE  
BMW  
AIRBAG

VOL 140  
AUTO H









**BMW**











































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
CM  
Manheim  
COX ALTERNATIVE







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
COX Automotive

BMW





Manheim  
COX AUTOMOTIVE



