


| | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Perizia Nr. 82.698 | | Relazione di Perizia per la Spett. 006 | | | Ramo Sinistro Vari | |
| Assicurato | | | Controparte | | Impresa Controparte | |
| Esercizio 2.026 | | Sinistro Numero | | Codice / Agenzia 0 | | Data Sinistro 00/00/0000 |
| Cod. Perito | | Cod. Liquidatore 0 | | Numero Polizza | | Il danneggiato riferisce che puo' recuperare l'iva NO |
| Data incarico 28/04/2026 | Data primo rilievo 07/05/2026 | Localita' | | c/o | Riparazioni | Nr. Fotografie |
| Da Certificato di Proprieta': Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione | | | | | | Scade il |
| Locatario / Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione | | | | | | Gia' Targa |
| Veicolo (Marca - Modello - Versione) PEUGEOT 3008 dal 09/2020 fino al 07/2024 | | | | Targa | Telaio VF3M4DGZUMS252498 | |
| Stato d'uso | | Km. 72.268 | Pneumatici % | Colore Grigio | Tipo Smalto pastell/doppi | |
| Allestimenti / Dotazioni | | Codice Mandato: | | Ultima Revisione | | Compatibilità del danno |
| Codice Omologazione | | Per veicoli Comm./Ind. | Portata q.li , | Tara q.li , | Passo m. , | Posti nr. |
| Valore Commerciale (C) | | Valore Relitto | Valore per Differenza | | Spese Accessorie | |
|  | | | | | | |
| C.R. | Voci di Danno | | SR | LA | VE | ME |
| | Listino Ricambi aggiornato a 01/06/2026 | | D. Tempo | D. Tempo | D. Tempo | D. Tempo |
| | | | D. M. | | Costo dei Ricambi | |
| | | | S. C. | | * (IVA esclusa) | |
| 1 | Pulizia interna | | | | | 20 |
| 1 | Duplicazione chiave | | | | | 20 |
| 1 | Codifica chiavi | | | | | 20 |
| 1 | Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Totale | | | | | 00 |
| | | | | | | 20,00 |
| | | | | | | 300,00 |
| | | | | | | 40,00 |
| | | | | | | 4,32 |
| Riparatore | Fascia Carrozzeria | | Totale Tempi | SR | LA | VE |
| | | | | | | ME |
| | | | | Totale Ricambi | | |
| | | | | Detrazioni / Sconti / Degradi | | Totale Ricambi Netto |
| Supplemento doppiopstrato ore | Supplemento finitura ore | | Tempo aggiunto per verniciatura ore | | | Totale tempi supplementari ore |
| | | | | | | Totale tempi VE ore |
| Valore Assicurato (A) | Valore a Nuovo (N) | | Ricambi | | IMPONIBILE | I.V.A. |
| | | | | | | TOTALE |
| Insufficienza Assicurativa (C - A) / C x 100 = % | Coefficiente Riduzione (N - C) / N x 100 = % | | Materiale di Consumo ore x | | | |
| Danni A.R.D. Totale Imponibile | | | Uso Dime | | | |
| Detrazione sui Ricambi con (*) | | | Mano d'opera carrozzeria ore x Euro | | | |
| Insufficienza Assicurativa % | | | Mano d'opera meccanica ore x Euro | | | |
| Totale (Imponibile) | | | TOTALI | | | |
| Totale (IVA Compresa) | | | Importo Richiesto | | Importo Concordato | Fermo Tecnico giorni |
| Franchigia/Scoperto con il max/min del | | | Osservazioni | | | |
| TOTALE | | | Kleber 225/55 R 18 Veicolo esaminato sporco e mal stoccato. | | | |
| Indennizzo Contrattuale | | | | | | |
| Cod. Software House 70011 | Versione Listino Ricambi Release 06.2026 | | Data Consegna 07/05/2026 | Firma | | Ruolo Numero P000007768 |
| | | | | | Foglio | 1 / 1 |