

Renault

CAPTUR-ETECHHY145 CV FR TECHNO

VIN:VF1RJB00172650260



Description

Date de 1ère immatriculation	20/03/2024	Odomètre	67131 km
Couleur	Bleu	Capitonnage -	
Année modèle		Generation	
Nombre de portes -	-	Motorisation	Thermique
Type de carrosserie	Véhicule Utilitaire et Sportif	Nombre de sièges	-
Energie	Essence	Puissance	95HP
		Type de véhicule	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection 20/02/2026	Date de validation de l'inspection 23/02/2026
-----------------------------	--	--





Co ntrôles

Problème moteur au démarrage Non	Véhicule non apte à la circulation Non
---	---

Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Echange

				
002	Entrée de porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture	
				
003	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable	
				
004	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair	
				
005	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation	
				
006	Baguette de porte / Arrière Droit	Cassé	Echange	
				
007	Spoiler / Avant Droit	Rayure	Peinture	
				

008	Spoiler / Avant	Rayure	Peinture
 			
009	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
 			

Éléments amovibles

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carnet de garantie | <input type="checkbox"/> Carte mémoire | <input type="checkbox"/> Clé anti-vo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé plip | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Cric |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input checked="" type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plage arrière | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours |

Pneus principaux

Avant Gauche	CEAT	215 / 55 / 18 / Été	5.7 mm
Avant Droit	CEAT	215 / 55 / 18 / Été	6 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Été	5 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Été	4 mm
Arrière	UNIROYAL	145 / 90 / 16 / Été	7 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation



Vin



Autre



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Baguette de porte / Arrière Droit / Cassé



Baguette de porte / Arrière Droit / Cassé



Spoiler / Avant Droit / Rayure



Spoiler / Avant Droit / Rayure



Spoiler / Avant / Rayure



Spoiler / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure