

BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA21GW090CV07187































Beschreibung

	Zulassungsdatum 29/04/2025	Laufleistung 39919 km
Farbe BROOKLYN GRAU METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 163 g/km	Hubraum 1995 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)	Max. Leistung 145 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Außenspiegelkappe / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair
002	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen

003	Felge / Hinten Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen
			
004	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen
			
005	Schwellerverkleidung / Links	Kratzer	Lackieren
			
006	Schwellerverkleidung / Rechts	Kratzer	Lackieren
			
007	Stoßfänger oberhalb / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
008	Stoßfänger unterhalb / Hinten	Kratzer	Polieren
			

009	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
  			
010	Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel
011	Motorhaube / Vorne	Kratzer	Polieren
  			
012	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
          			
013	Stoßfängerleiste / Vorne Links Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren
  			
014	Außenspiegelkappe / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair
 			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe | <input type="checkbox"/> Ersatzrad | <input checked="" type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit |
| <input type="checkbox"/> Hutablage | <input checked="" type="checkbox"/> In-Car-Werkzeuge | <input checked="" type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Laderaumabdeckung | <input type="checkbox"/> Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Pannenset |
| <input type="checkbox"/> Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Serviceheft | <input type="checkbox"/> Wagenheber |

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Außenspiegelkappe / Vorne Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Vorne Links / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne Links / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Vorne Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Vorne Links / Kratzer