

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

8231NGN / WBA11EG0405467720 / 5467720

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.133

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sellada	Km revisión:	25096
Fc. revisión:	07/04/2026		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8231NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	24/04/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

8231NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

8231NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
13. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
14. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
15. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
16. Techo	-	PULIR
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños