

Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Comfort
2017 - 70 kW / 95 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF1FL000656745355
Eerste registratie	31-03-2017
APK geldig tot	25-02-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	248.750 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	15-07-2026
Definitieve kilometerstand	248.750 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	170
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 7

Airco	Armsteun voor	Cruise control	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Lichtmetalen velgen
Parkeersensoren	Trekhaak			

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje
------------------	--------------	------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2017	 Vermogen 70 kW / 95 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 248.750 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2022

Schades (32)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving

Versnellingspook beweegt met koppeling op laten komen en de knop van het ontgrendelen voor de achteruit gaat moeilijk

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving

Radio is versleuteld

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving

Controle meldingen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving

Auto geeft melding van deur open terwijl alles gesloten is

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving

De auto heeft onderhoud nodig.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving

Diverse toebehoren van het voertuig liggen in laadruimte

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade
Scheur
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Hagelschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Hagelschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

+ rooklucht aanwezig


Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Kap manco


Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Gaten

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
23-03-2017		Importeur
31-03-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I	Fleetowner
17-09-2021		Autobedrijf
01-10-2021		Autobedrijf
13-12-2021		Autobedrijf
16-02-2023		Importeur
16-02-2023	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
25-02-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitentemperatuurmeter
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- multimedia-voorbereiding
- parkeersensor achter
- radio
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts
- zijwandbekleding laadruimte

Extra foto's

