



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 46041556  
Auftrags-Nr / Referenz: 18921615  
Besichtigungsdatum: 05.06.2026

## Angaben zum Fahrzeug

|                         |                                    |                          |                   |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Hersteller / Modell     | Tesla Model 3 RWD Hinterradantrieb |                          |                   |
| Kennzeichen             |                                    | Fahrgestellnummer        | LRW3E7FS6NC525552 |
| Erstzulassung           | 31.03.2022                         | Laufleistung (abgelesen) | 53.798 km         |
| HSN/TSN                 | 1480 / AAZ 00095                   | Kraftstoffart / Zylinder | Elektro / 0       |
| Fahrzeugart             | PKW Limousine                      | Antriebsart              | Heckantrieb       |
| Schadstoffklasse        | 2017/1151;WLTP;reine Elektr...     | Getriebe / Anzahl Gänge  | Direktantrieb     |
| Farbe                   | Weiß Metallic                      | Besichtigungszustand     | ausreichend       |
| Leistung / Hubraum      | 88 kW / 0 ccm                      | Nächste HU               | 03/2027           |
| Wartungsheft / Nachweis | nicht vorhanden                    | Restlauf bis Service     |                   |
| Letzte Wartung          |                                    | Polsterart               | Leder             |
| Vorschaden              | Feststellbar                       | Polsterfarbe             | Schwarz           |
| Nachlackierung          | Feststellbar                       | zul. Gesamtgewicht       | 2.149 kg          |
| Dokumente               | ZB   vorhanden                     | Anzahl Halter            | unbekannt         |
| Schlüssel soll/ist      | 2/2                                | Anzahl Sitze / Türen     | 5 / 5             |
| Vertragsnummer          | 52084897                           | Re-Import                | Nein              |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Reifentyp                     | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|----------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| 1     | 235/45 R18 98Y | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin   | 4mm / 4mm   | i.O.                 |
| 2     | 235/45 R18 98Y | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin   | 5mm / 5mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Ausstattung

| Bezeichnung           |
|-----------------------|
| Einparkhilfe          |
| Elektr. Fensterheber  |
| Elektr. Seitenspiegel |
| Panoramadach          |
| Rückfahrkamera        |
| Sitzheizung           |

### Serienausstattung

| Bezeichnung                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airbags - Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags vorne und Vorhangairbags, Knie airbags vorne       |
| Aktive Sicherheitstechnologien - Überwachung gegen Neigung und Einbruch - PIN to Drive - Glovebox PIN |
| Ambientebeleuchtung                                                                                   |
| Antiblockiersystem (ABS)                                                                              |



| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autopilot - Abstandsgeschwindigkeitsregler: Passt die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs an die des Verkehrs in der Umgebung an. - Lenkassistent: Unterstützt beim Lenken auf klar gekennzeichnete Spur und verwendet den Abstandsgeschwindigkeitsregler.                                                                                                                                           |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar - el. anklappbar und beheizbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage |
| Bremsleuchte, drittes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fußmatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Getriebe: Eingangsgetriebe mit starrem Gang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Heckklappe elektrisch mit einstellbarer Öffnungshöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Heckscheibe beheizt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Individuelle Fahrerprofile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kindersicherung hintere Türen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klimaanlage mit Innenraumfilter, Überhitzungsschutz und Vorwärmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kollisionswarnung Assist - front Kollisionswarnung - Automatische Notbremse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kopfstützen hinten (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kopfstützen vorne (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Laden: Mobile Connector-Ladekabel Typ 2 (4,5m Länge) Die Reichweite, die für tägliche Fahrten benötigt wird, lässt sich gewöhnlich mit dem mitgelieferten Mobile Connector -Ladekabel und einer 220V Haushaltssteckdose problemlos laden.                                                                                                                                                        |
| LED-Tagfahrlicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lenkrad beheizt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mittelkonsole Mit Ablagefächer und Ladedocks für zwei Smartphones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mobile App Fahrzeug app zu Steuerung diverser Funktionen - Klima - Lokalisierung - Upgrades - Servis - Second Driver Access                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Navigation: Standard-Navigationssystem und Karten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Notbremse mit dynamischem Bremslicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Radiozubehör: Audiosystem mit 9 Lautsprechern und einem Verstärker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regeneratives Bremsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Räder: 18-Zoll Photon-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rückfahrkamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schlüsselloser Zugang mit Phone Key oder Key Card                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar - Gurtstraffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sitze: Beheizte Rücksitze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sitze: Belüftete Vordersitze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sitze: Elektrische verstellbare Vordersitze mit Sitzheizung mit Sitzeinstellung in: - Länge - Höhe - Neigung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Bezeichnung                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar                                                        |
| Sprachgesteuerte Funktionen - Klima - Navigation - Telefonbuch - Media - App und Setings |
| Steckdose 12-V                                                                           |
| Tote Winkel Überwachung                                                                  |
| Touchscreen 8" in der zweiten Sitzreihe - für Klimaanlage und Unterhaltung               |
| USB-C Anschlüsse (3) - jeweils bis zu 65W Ladeleistung                                   |
| Wegfahrsperre                                                                            |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe       | Beschreibung                                                                                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ausrüstung          | Fahrzeugschlüssel (1x) - ohne Funktion - erneuern                                             |
| 2   | Kotflügel links     | Kotflügel links (Und Flugrost) - Lackmangel - auslegen / polieren                             |
| 3   | Tür vorn links      | Tür (Flugrost) - auslegen / polieren                                                          |
| 4   | Sitz vorn           | Lehne rechts (Verkleidung hinten) - verkratzt / verschürft - Wertminderung                    |
| 5   | Stoßfänger vorn     | Stoßfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair                                                  |
| 6   | Sonstiges           | Inspektion/Wartung - fällig - durchführen                                                     |
| 7   | elektrisches System | Batterieabdeckung (Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - befunden ggf. instandsetzen |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe             | Beschreibung                                                          |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Seitenwand links          | Einstieg - Lackmangel - kein Abzug                                    |
| 2   | Rad/Reifen                | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug |
| 3   | Seitenwand rechts         | Einstieg - Lackmangel - kein Abzug                                    |
| 4   | Motor                     | Motorverkleidung unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug          |
| 5   | Verkleidungen/Abdeckungen | Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - kein Abzug           |
| 6   | Verkleidungen/Abdeckungen | Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug    |
| 7   | Tür hinten rechts         | Tür - Delle(n) - kein Abzug                                           |

## Vorschäden

| Nr. | Vorschaden                                                             | Wertminderung |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden |               |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                                                                                           | Wertminderung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Kotflügel rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden |               |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



### **Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Bemerkung: Elektrofahrzeug

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum



Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Innenraum vorne

The image shows a hand touching the infotainment screen of a car. The screen displays the 'Einstellungen' (Settings) menu. The left sidebar lists various settings categories: Fahrzeug, Dynamik, Aufladen, Selbstständiges Fahren, Verriegelungen, Beleuchtung, Sitze, Display, Platten, Sicherheit, Service, Software, and Navigation. The 'Software' option is highlighted. The main display area shows the 'Premium-Konnektivität' settings, including the date '2026.14.8', the status 'Navigationdaten EU-2026.14', and the update status 'Update verfügbar 2026.14'. A 'Software-Update' button is visible. Below this, there are options for 'Einstellungen zu Software-Updates', 'Updates automatisch installieren' (checked), and 'Erweiterte Software-Updates' (checked).

|          |                                        |      |            |                    |    |        |        |          |
|----------|----------------------------------------|------|------------|--------------------|----|--------|--------|----------|
| 0 Teil 1 | 31.03.2022                             | 3480 | AAED0095 6 | 02                 | 01 | 0068/- | 01     | 225      |
| 004      | M                                      | AA   |            | 04594              | -  |        |        | 1850 -   |
| 004      | LEW17PFGMC528552                       |      |            | 1443               | -  |        |        | 001935 - |
| 002      | TESLA                                  |      |            | -                  | -  |        |        |          |
| 002      |                                        |      |            | -                  | -  |        | 002149 | 2149     |
| 002      |                                        |      |            | 01110              |    | 01257  | -      | -        |
| 002      |                                        |      |            | 01110              |    | 01257  | -      | -        |
| 002      |                                        |      |            | -                  | -  |        |        | 070      |
| 002      |                                        |      |            | -                  | -  |        | 5      | 01 -     |
| 002      | MODEL 3                                |      |            | 235/45R18 98Y      |    |        |        |          |
| 002      | TESLA (USA)                            |      |            | 235/45R18 98Y      |    |        |        |          |
| 002      | VE.S.PERS.BEF.B. S STL.                |      |            |                    |    |        |        |          |
| 002      | LIAKUSINE                              |      |            | WE18               |    |        |        | 0        |
| 002      | 115/2007*2018/1832AX                   |      |            | 44*2007/46*1293*21 |    |        |        |          |
| 002      | 2017/1151/MLTP/REINE ELEKTROF.         |      |            | 31.12.2021         |    | X      |        | GM50B363 |
| 002      | ELEKTRO                                |      |            | -                  |    |        |        |          |
| 004      | 0004                                   |      | 30AX       |                    |    |        |        |          |
| 004      | DATUM FÜR EMISSIONSKLASSE: 31.03.2022* |      |            |                    |    |        |        |          |

A photograph showing the interior of a car, specifically the rear passenger area. The car has white exterior paint. The rear seats are upholstered in black leather with horizontal stitching. A black center console is visible between the seats. The car's door is open, revealing the black interior door panel. The background shows a glimpse of the outdoors through the rear window.

Seite 6 / 14



**Abbildung 13:** Montierte Bereifung



**Abbildung 14:** Ladebuchse/Tankstutzen



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges




**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (1x) - ohne Funktion - erneuern



**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links (Und Flugrost) - Lackmangel - auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links (Und Flugrost) - Lackmangel - auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links (Und Flugrost) - Lackmangel - auslegen / polieren



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Tür (Flugrost) - auslegen / polieren



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Tür (Flugrost) - auslegen / polieren



**Beschädigung #4:** Sitz vorn: Lehne rechts (Verkleidung hinten) - verkratzt / verschürft - Wertminderung




**Beschädigung #4:** Sitz vorn: Lehne rechts (Verkleidung hinten) - verkratzt / verschürft - Wertminderung




**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung #6:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung #7:** elektrisches System: Batterieabdeckung (Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - befunden ggf.



**Beschädigung #7:** elektrisches System: Batterieabdeckung (Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - befunden ggf.



**Beschädigung #7:** elektrisches System: Batterieabdeckung (Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - befunden ggf.



**Beschädigung #7:** elektrisches System: Batterieabdeckung (Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - befunden ggf.



**Beschädigung #7:** elektrisches System: Batterieabdeckung (Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - befunden ggf.



**Beschädigung #7:** elektrisches System: Batterieabdeckung (Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - befunden ggf.



**Beschädigung #7:** elektrisches System: Batterieabdeckung  
(Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - befunden ggf.

## Vorschadenfotos



Vorschaden 1: Seite rechts

## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1:** Kotflügel rechts, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Kotflügel rechts, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Kotflügel rechts, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Kotflügel rechts, Tür vorne rechts



IWE Grötschel GmbH  
Name

Kamenzer Straße 5  
Straße, Hausnummer

02994 Bernsdorf  
PLZ Ort

520 84 897  
Vertragsnummer

KM-MG 32E  
Amtliches Kennzeichen

CRW3E7FSGNC52 5552  
Fahrzeug-Identifizierungsnummer

### Annahmedaten

Das Fahrzeug wurde am 5.6.2026 um 14.00 an folgendem Standort

Name  
**TÜV Süd Auto Service Center Pirna**  
**Heidenauer Straße 106**  
01796 Pirna  
Tel.: +49 3501 578599  
Fax: +49 3501 460253

PLZ / Ort

mit einem Kilometerstand von 53798 zurückgegeben.

### Zurückgegeben wurden zudem:

|                               |                                        |                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fahrzeugschein oder ZB Teil I | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/>            |
| Anzahl Fahrzeugschlüssel:     | <u>2</u>                               |                                          |
| Sommerradsatz                 | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/>            |
| Winterradsatz                 | ja <input type="checkbox"/>            | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Allwetterradsatz              | ja <input type="checkbox"/>            | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kennzeichen vorn              | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/>            |
| Kennzeichen hinten            | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/>            |

Mit diesem Formular wird die Rückgabe des Fahrzeuges dokumentiert. Feststellungen zum Zustand des Fahrzeuges werden nicht getroffen. Sie bleiben einer Begutachtung vorbehalten.

5.6.2026 Lude Mittrach  
Datum Name des Übergebenden

L. Mittrach  
Unterschrift des Übergebenden

5.6.2026 Jon Müller  
Datum Name des Übernehmenden

Jon Müller  
Unterschrift des Übernehmenden