



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 46180224  
Auftrags-Nr / Referenz: 19646043  
Besichtigungsdatum: 12.06.2026

## Angaben zum Fahrzeug

|                         |                                                                      |                          |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Hersteller / Modell     | Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor Performance |                          |                   |
| Kennzeichen             |                                                                      | Fahrgestellnummer        | LRW3E7EL1PC710296 |
| Erstzulassung           | 05.12.2022                                                           | Laufleistung (abgelesen) | 23.416 km         |
| HSN/TSN                 | 1480 / AAS 00374                                                     | Kraftstoffart / Zylinder | Elektro / 0       |
| Fahrzeugart             | PKW Limousine                                                        | Antriebsart              | Allradantrieb     |
| Schadstoffklasse        | 2017/1151;WLTP;reine Elektr...                                       | Getriebe / Anzahl Gänge  | Direktantrieb     |
| Farbe                   | Schwarz Uni                                                          | Besichtigungszustand     | ausreichend       |
| Leistung / Hubraum      | 155 kW / 0 ccm                                                       | Nächste HU               | 11/2027           |
| Wartungsheft / Nachweis | digitaler Nachweis / vollständig                                     | Restlauf bis Service     | 9.000 km          |
| Letzte Wartung          |                                                                      | Polsterart               | Leder             |
| Vorschaden              | Keine Feststellbar                                                   | Polsterfarbe             | Schwarz           |
| Nachlackierung          | Keine Feststellbar                                                   | zul. Gesamtgewicht       | 2.232 kg          |
| Dokumente               | ZB I vorhanden                                                       | Anzahl Halter            | unbekannt         |
| Schlüssel soll/ist      | 2/2                                                                  | Anzahl Sitze / Türen     | 5 / 4             |
| Vertragsnummer          | 52089700                                                             | Re-Import                | Nein              |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Reifentyp                     | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|----------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| 1     | 235/35 R20 92Y | Sommerreifen auf Leichtmetall | Pirelli    | 6mm / 6mm   | i.O.                 |
| 2     | 235/35 R20 92Y | Sommerreifen auf Leichtmetall | Pirelli    | 6mm / 6mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antiblockiersystem (ABS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage |
| Bremsleuchte, drittes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dual Motor Allradantrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Bezeichnung                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht                                                                                                                                 |
| Heckscheibe beheizt                                                                                                                                                                  |
| Individuelle Fahrerprofile                                                                                                                                                           |
| Innendekor Holz                                                                                                                                                                      |
| Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)                                                                                                       |
| Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien                                                                                                                         |
| Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung                                                                                                                                      |
| Kopfstützen vorne (2)                                                                                                                                                                |
| LED-Nebelscheinwerfer                                                                                                                                                                |
| Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone                                                                                              |
| Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio                                                                                                                                          |
| Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeigt                                                                                         |
| Paket: Performance - Performance-Bremsen - Karbon-Heckspoiler - Tiefergelegtes Fahrwerk - Leichtmetallpedale - Erhöhte Höchstgeschwindigkeit von 233km/h statt 250km/h - Track-Modus |
| Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz                                                                                                                                  |
| Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer                                                                             |
| Räder: 20-Zoll Überturbine-Felgen Mit Bereifung 235/35 R20                                                                                                                           |
| Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren                                                                                                                             |
| Schlüsselloser Zugang                                                                                                                                                                |
| Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung                                                                             |
| Sitze: Beheizte Rücksitze                                                                                                                                                            |
| Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher                                                                          |
| Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar                                                                                                                                                    |
| Sprachgesteuerte Funktionen                                                                                                                                                          |
| Wegfahrsperr                                                                                                                                                                         |

## Sonderausstattung

| Bezeichnung     |
|-----------------|
| Lackierung: Uni |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Schweller rechts  | Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 2   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair       |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung         |
|-----|---------------|----------------------|
| 1   | Motorhaube    | Motorhaube - Kratzer |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                | Wertminderung |
|-----|--------------------|---------------|
|     | Keine feststellbar |               |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## **Hinweise zum Gutachten**

### **Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### **Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Verkehrssicherheit:**

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum






Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



**Abbildung 13:** Innenraum hinten



**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Ladebuchse/Tankstutzen



**Abbildung 16:** Sonstiges




**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair