

1 Allgemeine Baumerkmale

1	Anzahl der Achsen	2	und Räder	4
1.1	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbreitlung			
3	Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung)	1; 2; -		
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist		nicht automatisiert	
Hauptabmessungen				
1	Radsatz		4325 mm	
1.1	Achsaabstände	1-2	4325 mm	
3.1	Höchstzulässige Länge	6.1	Höchstzulässige Breite	2500 mm
3.1	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert)		7.1	Höchstzulässige Höhe
12.1	Höchstzulässiger Überhang hinten			2200 mm
Massen				
14	Maximal zulässige Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereiten Zustand			
14.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:			
15	1. 140 t	2. 510 kg	3.	kg
15.1	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung			1380 kg
15.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen			
16	1. - kg	2.	3.	kg
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse			3500 kg
16.2	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand			
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse			
16.2	1. 1850 kg	2.	2250 kg	3.
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination			5500 kg
18	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit Deichselanhänger			2000 kg
18.1	Sattelanhänger			2000 kg
18.2	Zentralsattelanhänger			2000 kg
18.3	Ungeländereisen Anhänger			750 kg
18.4	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt			100 kg
Antriebsmaschine				
20	Hersteller des Motors			Mercedes-Benz AG
21	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor			654
22	Arbeitsverfahren			Selbstzündung / Viertakt
23	Reiner Elektroantrieb	nein	23.1 Art des (Elektro-)Hybridantriebs	
24	Anzahl und Anordnung der Zylinder			4 in Reihe
25	Hubraum			1950 cm³
26	Kraftstoff	Diesel	26.1.	Fahrzeug mit Dieselmotor
26.2	(nur Zweitstufenmotoren)			
27	Höchstleistung			3800 min-1 (Verdrehungsmotor)
27.1	Höchstleistung			3800 min-1 (Verdrehungsmotor)
27.3	Höchstleistung			3800 min-1 (Verdrehungsmotor)
27.4	Höchstleistung			3800 min-1 (Verdrehungsmotor)
28	Getriebe (Typ)	Handschalt	28.1.1	Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes (falls zutreffend)
28.1	Gang	I	II	III
28.1	Übersetzungsverhältnisse	5.0/6	2.6/10	1.5/12
29	Höchstgeschwindigkeit			120 km/h

2 Achsen und Radaufhängung

30	Spurweite	1726 mm	2.	1732 mm	3.	
35	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen (falls zutreffend):					
1	255/65R 16C 121/119 R ; 6,5/1216 ET54 ; B; C2					
2	255/65R 16C 121/119 R ; 6,5/1216 ET54 ; B; C2					
3						
Bremsen						
36	Anhänger-Bremsanschlüsse, mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch					
37	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsensystems					
Anhängervorrichtung						
44	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angegeben)					
45	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angeschlossen werden können					
45.1	Kenntnisse	B2	21.5	21	51	150
Umweltverträglichkeit						
46	Geräuschpegel	Standgeräusch	71,00 dB(A)	bei der Motorleistung	2550 min-1	
		Fahrgeräusch	71,00 dB(A)			
47	Abgasnorm: Euro					
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Wind					
47.1.1	Prüfmasse	21.22 kg	47.1.2	Querschnittsfläche	4.257 m²	
47.1.2.1	Vorausgesetzte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill				10.19 m²	
47.1.3	Fahrradstandskoeffizienten					
10	1.33 + 0.013 N	-1.1	1.1	0.0	N/(km/h)	-2.12
10	1.33 + 0.013 N	-1.1	1.1	0.0	N/(km/h)	-2.12
47.2	Fahrzyklus					
47.2.1	Fahrzyklusklasse	3b	47.2.2	Minutensleistungsfaktor (fsc)	0.0	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit					
48	Abgasemissionen					
1.2	Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)					
Diesel/Benzin						
CO	35.2	mg/km				
THC		mg/km				
NMHC		mg/km				
NOx	35.0	mg/km				
THC + NOx	41.3	mg/km				
NH3		ppm				
Partikelmasse	1.07	mg/km				
Partikelzahl	2.70E+10	#/km				
48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)					
49	CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch					
1	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen					
a) CO2-Emissionen						
innerorts	- g/km	innerorts				
außerorts	- g/km	außerorts				
kombiniert	- g/km	kombiniert				
gewichtet, kombiniert	- g/km	gewichtet, kombiniert				
b) Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch						
Diesel/Benzin		Diesel/Benzin				
innerorts	- g/km	innerorts				
außerorts	- g/km	außerorts				
kombiniert	- g/km	kombiniert				
gewichtet, kombiniert	- g/km	gewichtet, kombiniert				
Abweichungsfaktor	entfällt	Differenzierungsfaktor	entfällt			
2	Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridfahrzeuge					
Stromverbrauch gewichtet/kombiniert						
Elektrische Reichweite						



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links
Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe
FZ Schlüssel

08.04.2022

Landkreis Cella
KEZ-Zulassungsbehörde

Kohlmeier

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freiliegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

GK 504242
(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

71216 25/21
W 360295

D.1	Marke	Mercedes-Benz		
D.2	Typ	906BA35		
D.3	Handelsbezeichnung	Sprinter		
(2)	Handelskennzeichnung	Mercedes-Benz		
(2.1)	Code des EG	2222	(2.2) Code des EG mit in der	000 00000 -
E	Fahrzeugkennzeichnungs- nummer	W1V9071351N184000		
J	Fahrzeugklasse	10	(4) Art des Aufbaus	6300
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug- klasse und des Aufbaus	LKW GESCHL. KASTEN M. LADEGERÄT		
R	Farbe des Fahrzeuges	-		
P.1	Hubraum in cm³	1950	P1 Höchstleistung in kW P4 Höchstleistung in kW	110/3800
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	(10) Code des EG	0002
K	Nummer der EG-Typ- genehmigung oder ABE	-		
(17)	Merkmal zur Betriebs- erlaubnis	E		
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:	ERSATZ FÜR UNGÜLTIGEN ZB-TEIL II/FAHRZEUGBRIEF:		

Landkreis Cella
Strasse
Datum: 04.06.2026
Unterschrift: K

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : VIN



Bild 13 : EG Kontrollgerät



Bild 14 : Wegstreckenzähler



Bild 15 : Einstige vorne links Lackabtragungen
Folie Einstieg vorne links schadhaft



Bild 16 : Sitzbezug und Polster vorne links schadhaft

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Zustandsbericht

Kennzeichen

CW S1790

Leasingrückläufer	CW S1790
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	15.06.2026, per e-Mail
Besichtigung	27.06.2026 um 09:30 Uhr HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren

Zusammenfassung und Ergebnis

Der auf den 27.06.2026 bezogene Zustandsbericht des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Reparaturkosten	1.862,00 EUR	2.215,78 EUR
Minderwert	1.691,00 EUR	2.012,29 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.06.2026 wurde ein Zustandsbericht erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.06.2026 um 09:30 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Besonderes

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	CW S1790
Tag der Erstzulassung	04.04.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	04.04.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz

Typ / Verkaufsbezeichnung	906BA35 / 315 CDI Sprinter Lang HA
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	2222 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1V9071351N184000
Leergewicht	2680 kg
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Achsen / angetr.Achsen	2 / -
Radstand	4325 (mm)
Türen	4
Sitzplätze	2
Farbe (Hersteller)	REINWEISS
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	156.689
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16 115/113 R	Uniroyal / AllSeasonMax	A / O	5 mm
rechts	235 / 65 R 16 115/113 R	Uniroyal / AllSeasonMax	A / O	5 mm
2 links innen	235 / 65 R 16 115/113 R	Uniroyal / AllSeasonMax	A / O	5 mm
links aussen	235 / 65 R 16 115/113 R	Uniroyal / AllSeasonMax	A / O	5 mm
rechts innen	235 / 65 R 16 115/113 R	Uniroyal / AllSeasonMax	A / O	5 mm
rechts aussen	235 / 65 R 16 115/113 R	Uniroyal / AllSeasonMax	A / O	5 mm
Pannenset				
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Ladebordwand

Hersteller	PALFINGER
------------	-----------

Ausstattung Fahrgestell

ADAPTIVE ESP (neueste Generation) mit last- und geschwindigkeitsabhängiger Fahrdynamikregelung, Ablage über Windschutzscheibe, Ablagenfach unter Cockpit, Abschleppöse hinten, Achsübersetzung i = 3,923, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah, Bremsleuchten, adaptive, Dieselpartikelfilter und SCR, Drehzahlmesser, Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk Stabilisierung Stufe I, Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür, Generator 14 V/200 A, Geräuschmaßnahmen, Getriebe: 6-Gang-Schaltung ECO Gear 360, Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Haupttank 71 Liter, Instrumententafel und Kombiinstrument mit diversen Ablagemöglichkeiten, KEYLESS-Start, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Längsträgerverstärkung, Markierungsleuchten, seith. (Vorrüstung), Markierungsleuchten, seitlich, Mercedes-Benz Notrufsystem, Ohne Auf-/Ablastung 3.500 kg, Pannensetmanagement, Polster: Stoff, Pritsche mit Alu-Bordwänden, Radio: Radiovorrüstung, Radio: Vorrüstung für digitales Radio DAB, Reifen: Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat, Reifen: Premiumschutz Reifen (3 Jahre), Reifen: Sommerreifen, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Sitze: Fahrersitz, Sondersteuerung Kommunikationsmodul, Start-Stopp-Funktion, Tachometer km/h, Tagfahrlicht, Verbandstasche, Vorrüstung

Remote Services Plus, Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Zustand nicht akzeptabel

- HU fällig
- Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen (Bild 4)
- Einstiege vorne links Lackabtragungen (Bild 15)
- Folie Einstieg vorne links schadhaft, erneuern (Bild 15)
- Sitzbezug und Polster vorne links schadhaft, erneuern (Bild 16)

Schlusswort

Die Dienstleistung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Nfz

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Zustandsbericht Rechedaten

Kennzeichen

CW S1790

Fz-Bewertungsdaten

Hersteller: Mercedes-Benz
Typ: 906BA35
Verkaufsbez.: 315 CDI Sprinter Lang HA
Fz-Ident Nr.: W1V9071351N184000
Bewertungsdatum: 27.06.2026
Erstzulassung: 04.04.2022
Ausstellung Zul.besch. Teil I: 04.04.2022
Alter in Monaten: 50

Ausstattung

Neupreis Anteil %* Anrechn.*

Laufleistungskorrektur

GW+Ausst. Anteil %

LL-Soll:
LL-Ist: 156.689

Räder / Reifen

			mm	Art*	Neupreis	Anteil %	Anrechn.
1	L	235/65 R 16	5	A / O			
		115/113 R					
1	R	235/65 R 16	5	A / O			
		115/113 R					
2	LI	235/65 R 16	5	A / O			
		115/113 R					
2	LA	235/65 R 16	5	A / O			
		115/113 R					
2	RI	235/65 R 16	5	A / O			
		115/113 R					
2	RA	235/65 R 16	5	A / O			
		115/113 R					

Legende: S/ Sommer W/ Winter S/B/ Strasse/Baustelle G/ Gelände A/ Ganzjahres LW/ Laufwerk ER/ Ersatzrad
/O Original /R Runderneuert /S Schaden /N Nachgeschnitten /F Runflat

Zustand nicht akzeptabel

Bezeichnung der Reparatur	Rep.Kost	Anteil %	Anrechn.
HU fällig	165	-100	-165
Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen	650	-100	-650
Einstige vorne links Lackabtragungen	350	-51	-179
Folie Einstieg vorne links schadhaft, erneuern	150	-100	-150
Sitzbezug und Polster vorne links schadhaft, erneuern	547	-100	-547
	1.862		-1.691 EUR

Zwischensumme Ausstehende Reparaturen gesamt **-1.691 EUR**

Zwischensumme netto gesamt **-1.691 EUR**

Bewertungsergebnis

Minderwert **-1.691 EUR**

Legende: Die Anzeige ist gerundet, die Berechnung erfolgte mit Nachkommastellen.

Alle Werte ohne MwSt.!

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 380295
Hersteller Mercedes-Benz
Model Sprinter
Variante DE - Pr2 315 CDI RWD EU6d, 2022 - 2024 2.0 CDI
Listenpreis 62.356,00
VIN W1V9071351N184000
Erstzulassungsdatum 1.4.2022
Kennzeichen CW S1790

Schadensfälle der int. Belegnummer: 380295

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025110930	12.01.2025	Beifahrerseite Außenspiegel	478,68
2025116596	11.11.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.645,68

- Seite 1 von 1 -