

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARPAHPX7 R7D96230	Erstzulassung	27.02.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO			Laufleistung	44 177 km
Modell	STELVIO 2.2 Diesel 16V 154kW Veloce AT8-	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Pirelli 255/45/20 Y Ganzjahresreifen 5.0 mm		Pirelli 255/45/20 Y Ganzjahresreifen 5.0 mm	
Pirelli 255/45/20 Y Ganzjahresreifen 5.0 mm		Pirelli 255/45/20 Y Ganzjahresreifen 5.0 mm	

Außenschäden

1



●●●

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	2,80	Teilekosten	666,52€
Position		- Reparaturkosten	196,00€	Nettokosten	862,52€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		- Pauschale	-		

2



●

Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	30,41€
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	27,37€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		- Pauschale	-		

3



●●●

Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	111,60€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
		- Pauschale	-		

4



●

Bauteil	Schriftzug Kotflügel	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	43,90€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	52,11€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		- Pauschale	-		

5



●●●●

Bauteil	Felge glanzgedreht	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	747,66€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	704,39€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		- Pauschale	-		

6



●●

Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		- Pauschale	50,00€		

7



●●

Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		- Pauschale	50,00€		

8



●●●●●

Bauteil	Felge glanzgedreht	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	747,66€
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	691,79€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		- Pauschale	-		

9



Bauteil

Ganzjahresreifen 20"

Reparaturzeit

-

Teilekosten

210,00€

Position

Hinten Rechts

Reparaturkosten

-

Nettokosten

210,00€

Beschreibung

Schnitt

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

-

Lackierungskosten

-

Pauschale

-

●

●

●

10



Bauteil

Tür

Reparaturzeit

0,35

Teilekosten

-

Position

Hinten Links

Reparaturkosten

24,50€

Nettokosten

151,65€

Beschreibung

Kratzer

Lackierungszeit

1,60

Anmerkungen

-

Lackierungskosten

144,00€

Pauschale

-

●

●

●

11



Bauteil

Türeinstieg

Reparaturzeit

-

Teilekosten

-

Position

Vorne Links

Reparaturkosten

-

Nettokosten

150,00€

Beschreibung

Delle

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

-

Lackierungskosten

-

Pauschale

150,00€

●

●

12



Bauteil

Felge glanzgedreht

Reparaturzeit

0,30

Teilekosten

747,66€

Position

Vorne Links

Reparaturkosten

21,00€

Nettokosten

691,79€

Beschreibung

Kratzer

Lackierungszeit

-

Anmerkungen

-

Lackierungskosten

-

Pauschale

-

●

●

●

Sonstiges

13		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	137,70€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	153,00€		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug verschmutzt.