

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

4823NGW / WBA31EG0405472263 / 5472263

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	32.193

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

4823NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	25/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

4823NGW   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
4823NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Rejilla dl	-	REEMPLAZAR	1.75 h.			0,00	395,03	10,00	422,90 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.			0,00	561,23	40,00	413,73 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
7. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR				0,00	278,73	10,00	250,85 €
8. Antena	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.42 h.		0,00	0,00		93,17 €
9. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
10. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.16 h.	0.92 h.	3,90	0,00		45,48 €
11. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	0.25 h.	1,06	0,00		52,26 €
13. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85 €
14. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR	0.20 h.			23,40	0,00		31,10 €
15. Pilares - Montante Iz	-	REPARAR				0,00	0,00		33,40 €
16. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
17. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
18. Techo	Pintar Reparado	-			6.50 h.	27,53	0,00		277,78 €
19. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			3.58 h.	15,16	0,00		152,99 €
20. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.25 h.	5,29	0,00		53,41 €
21. Pilares - Montante Dr	-	PINTAR				33,40	0,00		33,40 €
22. Guarnecido faldón tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
23. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
24. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
25. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
26. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

4823NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
28. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
29. Aleta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
30. Moldura contorno aleta dl iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>2784,15 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4823NGW   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,97 h.	345,34 €
Total material pintura	-	124,90 €
Total Mano de Obra Pintura	16,08 h.	619,06 €
Total Recambios	-	1051,98 €
Descuento recambios aplicado	-	303,96 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	642,90 €







4823 NGW

X1

Drive 20d









260 km/h

200

150

120

0 km/h

90

60

30

0

Valores desde indiv.

1.1 l/h




Total 32193 km •→| 1815.8 km

Datos de conducción

Power % 100

75



CONTENT



LAYOUT

Puerta abierta.

P

+28.0 °C

WARM-UP

166 km

10:37


10











**BMW**

FK 130

©WBA3TEG0405472263©









28.0°C

U  
MEDIA  
TEL.  
NW

Carretera Buzanca 10:39

Sin señal

Carretera Buzanca

Búsqueda

- LOW AUTO OFF +



- LOW SYNC +





Inch/mm  
4.50  
OFF ON ZERO



245/45 R 19

PIRELLI

OFF ON

5.20

Inch/mm

ZERO



TREADWEAR 540  
TEMPERATURE LIFE  
TRACTION

inch/mm  
5.38  
OFF ON ZERO



245/45 R 19


4.78



























Manheim  
CONSUMER SERVICES









Manheim  
COX AUTOMOTIVE

0 CM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10



 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE

4 5 6 7 8 9 10



**Manheim**  
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm

MAX LOAD 950KG  
MAX PRESS 350kPa

LOAD









NGW

Manheim  
COX & BROS. INC.



Manheim  
COX AUTO SERVICE



4823

GONPLAC.COM





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE





Manheim  
COX AUTOMOTIVE









