

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 8095NGN / WBA48GK0008F86328 / 8F86328

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330E BERLINA G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330E BERLINA G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.174

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8095NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	16/04/2026		
Comentarios:	FALTA CABLE DE CARGA RÁPIDA		

Daños no valorables:

8095NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

8095NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Rejilla dr ventilación	-	REEMPLAZAR
7. Cable de carga	-	REEMPLAZAR
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
14. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
15. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
25. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
26. Spoiler paragolpes tr	-	PINTAR
27. Capó dl	-	SR Pintura
28. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
29. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
30. Aleta dl dr	-	SR Pintura

8095NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
31. Capó tr	-	SR Pintura
32. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO