



Fahrzeugdetails


Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNSX R1046003	Erstzulassung	28.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	20 421 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS				



Fahrzeugausstattung



Lose Teile




Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Maxxis 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm








Maxxis 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Maxxis 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Maxxis 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Schadendetails

1		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 10,00
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	100,00€	Nettokosten	90,00€
2		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 10,00
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	100,00€	Nettokosten	90,00€
3		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 10,00
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	100,00€	Nettokosten	90,00€
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	300,00€	Abwertung o. MwSt	-30,00€	Minderwert o. MwSt	270,00€
---------------------	---------	-------------------	---------	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	300,00€	10,00 %	-30,00€	270,00€