Historial del Vehiculo -3817-MVZ

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
3817-MVZ	18/12/2024	10	RC AUTOS	MATERIALES	
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR164829 - MOLDURA PTA.T.D.INF. NEGRA
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - PEQ. MATERIAL
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *BURLETE GOMA PUERTA RD
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. DCHA.
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. BAJO PUERTA D.
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR164824 - MOLDURA PTA.D.D.INF.
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA.
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. DCHA.
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. BAJO PUERTA D.
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.
3817-MVZ	15/07/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: PUERTA TRAS. DCHA.
3817-MVZ	01/08/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: *TAPA CARGA ELECTR
3817-MVZ	01/08/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
3817-MVZ	01/08/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *TAPA CARGA ELECTR
3817-MVZ	01/08/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA.
3817-MVZ	01/08/2025	19969	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
3817-MVZ	18/03/2026	31277	MAN	REV Long Life 01	Filtro antipolen - Nueva
3817-MVZ	18/03/2026	31277	MAN	REV Long Life 01	Serv inspección 34000KM
3817-MVZ	18/03/2026	31277	MAN	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20 OEM
3817-MVZ	18/03/2026	31277	MAN	REV Long Life 01	Batería telemando c/c
3817-MVZ	18/03/2026	31277	MAN	REV Long Life 01	Filtro aceite
3817-MVZ	18/03/2026	31277	MAN	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
3817-MVZ	18/03/2026	31277	MAN	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
3817-MVZ	18/03/2026	31277	MAN	REV Long Life 01	Líquido frenos - DOT4 ISO - Nueva
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - *CJTO. ANTINIEBLA T.D.
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLD. CENT.PARAG.T. SUP. IMPRIMADA
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ANAGRAMA PORTON TRAS.
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: REP.BANDA INF.PARAG.T.
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PORTON TRAS. S/LUNA ROTA
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR185973 - *CJTO. ANTINIEBLA T.D.
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA DCHA.PARAG.T. PUNTA INF. DEPORTIVA
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES T.
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - Bonificación Mutua Madrileña (COMPLEMENTO_MO)
3817-MVZ	31/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES T.
3817-MVZ	30/07/2026	40276	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA DCHA. C/BAJO PTA.TRAS+MONT.TECH

3817-MVZ	30/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA. C/BAJO PTA.TRAS+MONT.TECH
3817-MVZ	30/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
3817-MVZ	30/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
3817-MVZ	30/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - Bonificación Mutua Madrileña (COMPLEMENTO_MO)
3817-MVZ	30/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA.
3817-MVZ	24/08/2026	40276 MAI	BATERIA	MANO DE OBRA
3817-MVZ	24/08/2026	40276 MAI	BATERIA	
3817-MVZ	24/08/2026	40276 MAI	BATERIA	Batería
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - Bonificación Mutua Madrileña (COMPLEMENTO_MO)
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR114178 - *CANALIZADOR-PANTALLA
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR186246 - *MOLD.REJILLA PARAG.D.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLD. DCHA.PARAG.D. INF. IMPRIM. S/NIEBLA
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR143450 - *SOPORTE RADI-BOMBA AUX REFRIG.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	28451123569 - *FARO DCHO. LED Cpto.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR135198 - *DEFLECTOR AIRE DEL INF
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *PROLONGACION DEL PLASTICO PASE DD
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR117306 - *ALETA DEL. DCHA.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR114728 - REJILLA DCHA.PARAG.D. DEPORTIVA TOMA AIRE
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - *PLASTICO PASE ALETA D.D.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR126254 - SOPORTE ALETA D.D.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *ALETA DEL. DCHA.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES DEL.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR136568 - *PLASTICO PASE ALETA D.D.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PROTECTOR INF. PARAG.DEL. IMPRIMADO
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR140873 - *SENSOR PARAGOLPES D.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR117403 - CJTO. PARAGOLPES DEL.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. DCHA.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR153998 - *SOPORTE REJILLA DEL.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR186234 - *REJILLA - ALETA - DELANTERA
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: *ALETA DEL. DCHA.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR186238 - *MOLDURA PTA.D.D.COBRE
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	LR159876 - *REJILLA CENTRO INF DEL
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *FARO DCHO. LED Cpto.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLD.REJILLA PARAG.D. DCHA. INF.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES DEL.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.
3817-MVZ	15/07/2026	40276 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - MOLDURA ALETA D.D.INF.

Informe de tasación



LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE

1.5 P300E DYNAMIC SE AUTO 4WD PHEV

VIN	SALZA2BT6SH274288
Primera matriculación	29/10/2024
Kilometraje del vehículo	42.490 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	21/10/2026 15:06:03	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	LAND ROVER	Primera matriculación	29/10/2024
Modelo	RANGE ROVER EVOQUE	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	SALZA2BT6SH274288	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga	2

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	235/50 R 20 104 W	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	235/50 R 20 104 W	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	235/50 R 20 104 W	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	235/50 R 20 104 W	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior



2 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Informe de tasación

Fotos comerciales
















