



Identification du véhicule

Réf. client	5331918	Immatriculation	
Marque	PEUGEOT	Date 1ère M.C.	28/02/2022
Modèle	208 GT PureTech 100 S&S EAT8	Km. compteur	37865
Version			
N° de châssis	VR3UPHNKSNT007012		

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pneu ARG	Hors tolérance	E - Remplacer	202,70					202,70	25,00	35,00	131,76
Pneu AVD	Déchirure	E - Remplacer	202,70					202,70	25,00	35,00	131,76
Pneu ARD	Hors tolérance	E - Remplacer	202,70					202,70	25,00	35,00	131,76
Pare-chocs AR	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (co		2,00	1,50	57,00		281,00	25,00	0	210,75
Porte AVG	Griffe(s)	Peindre			2,50	95,00		255,00	25,00	0	191,25
Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	E - Remplacer	320,84	0,50				352,84	25,00	15,00	296,71
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,90	72,20		193,80	25,00	0	145,35
Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	25,00	0	22,95
Butée cache-bagage	Manque	E - Remplacer	4,84	0,10				11,24	25,00	15,00	8,91
Intérieur	Sale	Nettoyage chimique	150,00					150,00			150,00
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2272,58 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-461,38 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1811,20 €
TOTAL T.V.A.	362,24 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	2173,44 €

68681285 Pneu ARG Hors tolérance E - Remplacer



68681290 Pneu AVD Déchirure E - Remplacer



68681287 Pneu ARD Hors tolérance E - Remplacer



68681294 Pare-chocs AR Déformé / Forcé LI - Réparer et peindre (complet)



68681291 Porte AVG Griffes(s) Peindre



68681286 Jante alum. ARG bi-ton/polychrome Griffe(s) E - Remplacer



68681292 Pare-chocs AV Griffe(s) Peindre



68681295 Moulure de pare-chocs AR Griffe(s) Peindre



68681293 Butée cache-bagage Manque E - Remplacer



68681283 Intérieur Sale Nettoyage chimique



68681284	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
-----------------	-----------------------------------	-----------	--------------------------------------



68681288	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
-----------------	-----------------------------------	-----------	--------------------------------------



68681289	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
-----------------	-----------------------------------	-----------	--------------------------------------

