

Cupra

TERRAMAR 1.5 ETSI DSG 150CV AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKP9S1011263



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
9783NDB	26/06/2025	29519 km
Color	Año	Tapicería
Azul	-	Cuero/Piel sintética
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	1498	Automático
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Gasolina	5	110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
Campa HERTZ Loeches	08/07/2026	09/07/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Indicador de mantenimiento	Faltante	Realizar
002	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar

			
003	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
004	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			
005	Moldura de puerta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
			
006	Aleta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☒ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☒ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	235 / 55 / 18 /	5.6 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	235 / 55 / 18 /	5.6 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	235 / 55 / 18 /	6 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	235 / 55 / 18 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Elementos faltantes / Neumático de rueda de repuesto



Indicador de mantenimiento / Faltante



Paragolpes / Delantero / Rayado



Puerta / Trasero izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Moldura de puerta / Delantero Derecho / Rayado



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura