

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	DH -WP 0166E	Fahrgestell-Nummer:	KNAC381CPR5612693
Vertrags-Nummer:	31061085	Erstzulassung:	02.01.2024
Internes KZ:	15137257	Kilometer-Stand:	111107
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Gravity Blue Metallic Polsterung: Dark Lederoptik Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **47.050,42**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Air-Paket	2.352,94
Anhängerkupplung	714,29
Assist-Paket	831,93
Comfort-Paket	1.420,17
Dark Lederoptik Schwarz	0,00
Design-Paket	579,83
Drive-Paket	1.420,17
Gravity Blue Metallic	0,00
Kofferraum-/Heckprojektoren	180,67
Ladeadapter Schutzkontaktstecker auf Typ 2 (10 A)	217,65
Metalliclackierung	798,32
Sound-Paket	756,30
Türprojektoren Kia	105,04
Wärmepumpe	840,34
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
-------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **57.268,07**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **68.149,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **68.149,00**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,200
Leergewicht (kg):	2090	zul. Gewicht (kg):	2530

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 31061085
Amtliches Kennzeichen: DH -WP 0166E
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 31061085
Amtliches Kennzeichen: DH -WP 0166E
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.07.2024	29298	Wartungszusatzumfänge
22.07.2024	29298	Bremsflüssigkeitswechsel
12.02.2025	58510	Wartungszusatzumfänge
12.02.2025	58510	Bremsflüssigkeitswechsel
06.11.2025	88899	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



INFORMATIONEN ZUM BESICHTIGUNGSORT

Niederlassung Vechta DEKRA Automobil GmbH
Lattweg 21 A
49377 Vechta

INFORMATIONEN ZUR BESICHTIGUNG

Fzg. gereinigt: k.A.
Probefahrt durchgeführt: k.A.

Besichtigung von unten: k.A.
Probelauf durchgeführt: k.A.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller / Marke: Kia (ROK)
FIN [Fz-Ident-Nr.]: KNAC381CPR5612693
Leistung [kW]: 81
Aufbau: Kombi
Erstzulassung: 02.01.2024
Nächste HU: 01/2027
Farbe/Lackierung: Gravity Blue Metallic
Motorart / Anz. Zylinder: Elektromotor
Laufleistung letzter Kundendienst: 88.899 km

Kennzeichen: DH WP166E
Modellbezeichnung: EV6 (CV)
Antriebsart: Elektro
Getriebe: Automatik
Laufleistung: 110.806 km Laufleistung laut Wegstreckenzähler
Anzahl Türen: 5
Anzahl Sitzplätze: 5
unfallfrei: k.A.
Datum letzter Kundendienst: 06.11.2025

ZUBEHÖR

Serienausstattung

1. ABS (Anti-Blockier-System)
2. Airbag: 2 Frontairbags
3. Airbag: Mittenairbag vorn
4. Airbag: Seitenairbags vorn und Vorhangairbags durchgehend
5. Alternator Management System (AMS)
6. Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
7. Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar
8. Außenspiegel in Klavierschwarz
9. Batterie: Vorheizsystem für die Batterie
10. Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC)
11. Bluetooth-Freisprecheinrichtung
12. Bremsleuchte: Dritte mit LED
13. Dachspoiler
14. Display: Integriertes Digitaldisplay mit 31,2 cm Bildschirmdiagonale (12,3 Zoll), gewölbt
15. Drive Mode Select
16. Dämmerungssensor
17. ESC (Elektronisches Stabilitätsprogramm)
18. Fensterheber elektrisch vorne und hinten
19. Fernlichtassistent
20. Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist - Abbiegefunktion FCA-JX)
21. Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA)
22. Gegenlenkunterstützung
23. Geschwindigkeitsassistent intelligent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA)
24. Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsbasiert
25. Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion
26. Getriebe: Direktantrieb
27. Heckscheibenheizung
28. ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen
29. Innenrückspiegel selbstabblendend
30. Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
31. Kindersicherung in den hinteren Türen (manuell)
32. Klimaautomatik mit Zweizonen-Kontrolle
33. Kopfstützen aktiv vorne
34. LED-Rückleuchten
35. LED-Scheinwerfer
36. LED-Spots an C-Säule
37. Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker
38. Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar
39. Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar
40. Lenkrad: Multifunktionslenkrad
41. Mittelarmlehne hinten
42. Multikollisionsbremse (Multiple Collision Braking, MCB)
43. Navigation: Kia Kartennavigation (12,3 Zoll)
44. Notruf-Service e-Call
45. On-Board-Charger (3-Phasen, AC)
46. Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live
47. Parkbremse, elektronisch (EPB)
48. Parksensoren hinten (PDW)
49. Polster: Stoff/Kunstleder
50. Radiozubehör: USB-Anschluss
51. Regensensor
52. Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
53. Rekuperationswippen am Lenkrad
54. Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen
55. Rückfahrkamera (Rear View Monitor, RVM)
56. Schnellladesystem (400 V, 800 V, DC)
57. Servolenkung
58. Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
59. Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
60. Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
61. Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrer, elektrisch einstellbar
62. Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar
63. Sitze: Sitzheizung vorn
64. Sitze: Ski-Durchreiche

- 65. Smart Key und Startknopf
- 66. Spurhalteassistent inkl. Müdigkeitswarner
- 67. Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA)
- 68. Türgriffe mit manueller Flush-Funktion

- 69. USB-Anschluss hinten, an Sitzlehne der Frontsitze
- 70. USB-Anschluss, Tunnelkonsole vorn (2 Stück)

- 71. Wegfahrsperre
- 72. Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 1. Lackierung: Metalliclackierung
- 2. Winterradsatz Dezent 20" (4)

Die Angaben zur Ausstattung / Sonderausstattung erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit / Vollständigkeit!

REIFENDATEN

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Art	Profiltiefe
Vorne links	255/45 R 20 105 H	Continental PremiumContact 6 FR	Sommerreifen / Original	5 mm
Vorne rechts	255/45 R 20 105 H	Continental PremiumContact 6 FR	Sommerreifen / Original	5 mm
Hinten links	255/45 R 20 105 H	Continental PremiumContact 6 FR	Sommerreifen / Original	3 mm
Hinten rechts	255/45 R 20 105 H	Continental PremiumContact 6 FR	Sommerreifen / Original	3 mm

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung Hersteller/Typ Art Profiltiefe

255 / 45R20 105 V Continental /

WinterContact TS 870 P FR

W / O 7 mm

255 / 45R20 105 V Continental /

WinterContact TS 870 P FR

W / O 7 mm

255 / 45R20 105 V Continental /

WinterContact TS 870 P FR

W / O 3 mm

255 / 45R20 105 V Continental /

WinterContact TS 870 P FR

W / O 3 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

LISTE

Teil	Schadenart	Schadentyp	Technischer Einfluss	Optischer Einfluss	Maßnahme	Minderwerte (EUR) (ohne MwSt.)
Außen						
1. Tür hinten links - Lackierung	zerkratzt				Gebrauchsspur	0
2. Heckklappe - Lackierung unterhalb	zerkratzt				Gebrauchsspur	0
3. Tür vorne rechts - Lackierung (Bild 2)	zerkratzt				lackieren mit Lackaufbau	150
4. Tür hinten rechts - Lackierung (Bild 3)	zerkratzt				lackieren mit Lackaufbau	150
5. Dach (Bild 6)	mehrfach eingedellt				drücken	150
6. Seitenteil hinten rechts - Lackierung (Bild 4, 5)	zerkratzt				lackieren mit Lackaufbau	150
7. Stoßfänger hinten - Lackierung	Umweltschaden				Gebrauchsspur	0
8. Dachrahmen links - Lackierung (Bild 1)	zerkratzt				smart repair	90
9. 1x Felge (Winter) (Bild 7)	verschrammt				smart repair	90
10. 2x Reifen (Winter)	verschlissen				keine Maßnahme	0
Innenraum						
1. Innenraum (Bild 8, 9)	verschmutzt				reinigen	80
Technischer Zustand						
1. Bremse hinten - Scheiben	verschlissen				keine Maßnahme	0
Fehlteile						
1. 2.Schlüssel für AHK	fehlt				erneuern	35
Total (EUR):						895

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.



Übersichtsbild vorne links




Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



Motorraum



Zulassungsbescheinigung Teil 1



KM-Stand



Bild 2:

Lage: Außen
Bereich: Tür vorne rechts
Teil: Lackierung
Schadenart: zerkratzt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: lackieren mit Lackaufbau

Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 150



Bild 3:

Lage: Außen
Bereich: Tür hinten rechts
Teil: Lackierung
Schadenart: zerkratzt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: lackieren mit Lackaufbau

Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 150




Bild 6:

Lage: Außen
Bereich: Dach
Teil:
Schadenart: mehrfach eingedellt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: drücken
Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 150



Bild 4:




Bild 5:

Lage: Außen
Bereich: Seitenteil hinten rechts
Teil: Lackierung
Schadenart: zerkratzt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: lackieren mit Lackaufbau
Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 150



Bild 1:

Lage: Außen
Bereich: Dachrahmen links
Teil: Lackierung
Schadenart: zerkratzt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: smart repair

Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 90



Bild 8:



Bild 9:

Lage: Innen
Bereich: Innenraum
Teil:
Schadenart: verschmutzt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: reinigen
Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 80




Bild 7:

Lage: Außen
Bereich: 1x Felge (Winter)
Teil:
Schadenart: verschrammt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: smart repair

Minderwerte (EUR) ohne MwSt.: 90

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.