

Ford

PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 125CV AUTOMÁTICO S6.2

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2RR21191



Descripción

Matrícula 6428MRR	Fecha de matriculación 28/05/2024	Kilometraje 55475 km
Color Grau	Año -	Tapicería Cloth
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Schrägheck	Desplazamiento de motor 999 cc	Transmisión Automatisch
Tipo de combustible Benzin	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 92 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
13/04/2026

Fecha de peritación aprobada
14/04/2026







Mecánica





Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Travesaño de la puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
002	Junta de entrada de puerta / Trasero Derecho	Faltante	Sustitución

			
003	. / Trasero Izquierdo	Faltante	Sustitución
			
004	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
			
005	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución
006	Llanta / Delantero Izquierdo Material : Aleación de aluminio	Rayado	Smart repair
			
007	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
008	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
009	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Reparar

			
010	Paragolpes / Trasero	Abolladura	Reparar
			
011	Llanta / Trasero Derecho	Rayado	Smart repair
			
012	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Smart repair
			

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	NEXEN	215 / 55 / 17 /	5 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	6 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	6 mm

Fotos



Vorne Links



Hinten Rechts



Vorderer Fahrerraum



Laufleistung



Vin



Travesaño de la puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Junta de entrada de puerta / Trasero Derecho / Faltante



./ Trasero Izquierdo / Faltante



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Llanta / Delantero Izquierdo / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura

