INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5026NKM / WBA41FR030FW22266 / FW22266

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	14.088

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5026NKM | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	27/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	V.O AFECTADO POR GRANIZO		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

5026NKM | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

5026NKM | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
2. Piloto dr portón/capó tr	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	263,42	10,00	256,32 €
3. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	70,65	10,00	66,66 €
4. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
5. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
6. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
7. Piloto tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
9. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.83 h.	7,75	0,00		100,53 €
10. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	1.83 h.	7,75	0,00		97,45 €
11. Carcasa retrovisor iz	Pintar Superficial Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.08 h.	0,34	0,00		9,96 €
12. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR	0.20 h.			33,40	0,00		41,10 €
13. Rejilla central paragolpes dl	-	REPARAR	1.00 h.			0,00	0,00		38,50 €
14. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		5.58 h.	23,63	0,00		276,96 €
15. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.17 h.	9,19	0,00		100,43 €
16. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.17 h.	9,19	0,00		100,43 €
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		1.83 h.	7,75	0,00		89,75 €
18. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.25 h.	9,53	0,00		107,70 €
19. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		1.92 h.	8,13	0,00		89,75 €
20. Techo	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	3.00 h.		3.42 h.	14,48	0,00		261,65 €
21. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.		0,00	0,00		60,83 €
22. Guarnecido Techo	-	DESMONTAR Y MONTAR		4.17 h.		0,00	0,00		160,54 €
23. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Luna parabrisas	-	SR Cristales				0,00	0,00		70,00 €
25. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
26. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5026NKM | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2431,77 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5026NKM | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	19,06 h.	733,78 €
Total material pintura	-	138,21 €
Total Mano de Obra Pintura	24,75 h.	952,84 €
Total Recambios	-	386,96 €
Descuento recambios aplicado	-	43,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	220,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E
5026 NKM


5026 NKM


420d
5026 NKM


420d
5026 NKM






Values for this trip
1.0
l/h
0
km/h
Total 14088 km
1.7 km
Tailgate open.
km/h
161km
9:22
P
+26.5 °C


PARKING AND MANOEUVRING
Rear
Rear-view camera
Parking sensors only
Park Assist
Reversing Assistant
Settings
LOW
LOW
RESUME
CANCEL
SET
BACK
OPTION


PARKING AND MANOEUVRING
Rear
Rear view camera
Parking sensors only
FLADX FIH
9:22
Search Inactive
Park Assist
Reversing Assistant
Settings
LOW
LOW





BMW

TwinPower Turbo

BMW

3245

BMW

5164 7422287 11


WBA41FR030FW22266





ConnectedDrive


FLAIX FM
9:23
Z. I. Vilo-Seco 4
27 m
50 m
LOW
SYNC


Kontrol



























BMW

5026 NKM












420d