DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU PS128182	Date d'immatriculation	10/10/2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GR-551-SY	Odometre	26 826 km
Modèle	3008 V2 GT E TENSE 225	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN				



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 3.0 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 4.0 mm






Michelin 225/55/18 V Eté 3.9 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 3.9 mm


Dommages extérieurs

1



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

2



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

3



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Commentaires	-

8



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Usé
Commentaires	-

9



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Usé
Commentaires	-

10



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

11



Elément	Diagnostic électronique
Position	-
Dommages	Défectueux
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.0 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 3.9 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 3.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 3.9 Mm