

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	2557LWD / WMW11DJ0002R98286 / 2R98286
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	MINI	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	COOPER SE F56	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	COOPER SE F56	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	59.531

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
☒ CARPETA MANUALES
☒ MANUAL PROPIETARIO
☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

2557LWD Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	KUHMO	195/55/16	87	W	-
DI	KUHMO	195/55/16	87	W	-
RP					-
TD	KUHMO	195/55/16	87	W	-
TI	KUHMO	195/55/16	87	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	13/05/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	Vh precisa itv vh incorpora dos cables de carga uno de rápida y otro doméstico		

Daños no valorables:

2557LWD COMPONENTE		ACCIÓN	COMENTARIO						
2557LWD COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.41 h.			0,00	323,36	40,00	286,80 €
3. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	37,89	10,00	34,10 €
4. Moldura iz techo	Pintar Sustitución Combinada no	REEMPLAZAR	0.08 h.		0.25 h.	1,06	61,67	10,00	69,26 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza montada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	1.17 h.	4,95	0,00		69,24 €
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza montada	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	1.08 h.	4,57	0,00		87,73 €
7. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
8. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
9. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.	0.25 h.	1,06	0,00		15,69 €
10. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.	0.25 h.	1,06	0,00		15,69 €
11. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.80 h.		0.58 h.	2,46	0,00		55,59 €
12. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		1.75 h.	7,41	0,00		97,88 €
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		1.75 h.	7,41	0,00		97,88 €
14. Aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.50 h.		1.67 h.	7,07	0,00		90,61 €
15. Aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		1.67 h.	7,07	0,00		79,06 €
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
17. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
18. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €
19. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €
20. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
21. Llanta rueda tr iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
22. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
23. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
24. Techo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1498,86 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2557LWD RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,63 h.	293,72 €
Total material pintura	-	64,96 €
Total Mano de Obra Pintura	15,34 h.	590,55 €
Total Recambios	-	310,12 €
Descuento recambios aplicado	-	142,24 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	239,50 €













eDRIVE

14:18

+ 16.0 °C
120 km

P

0

km/h



Maletero abierto

59531 km

79 %

100%
50%
E-POWER READY CHARGE

OFF

100%
50%
0%
Battery level indicator showing 79% charge.



Check Control

4 14:19

Capó abierto

Puerta abierta

Maletero abierto

Detalles



Capó motor abierto

Capó no enclavado. ¡Peligro de accidentes de tráfico!
Parar y cerrar el capó.

Manual de instrucciones

MODE















Made by
BMW
Cooper SE
A62/0

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2063
WMW11DJ0002R98286

1775 kg
kg
1- 985 kg
2- 875 kg

BMW AG DE-80788 Munchen


5 A0C 986







AUTO
OFF
ON
AUTO





7.30























































