

Renault

MEGANE-SWIVESTATE TCE 140 EDC TECHNO

VIN:VF1RFB00672356533



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	20/02/2024	60040 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Bleu		
Nombre de portes	-	Generation
Type de carrosserie	Nombre de sièges	Motorisation
Break	Véhicule particulier	Thermique
Energie	Puissance	
Essence	140 HP	
	Type de véhicule	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Radar de proximité avant	Toit ouvrant
Système de navigation	Régulateur de vitesse	Radar de proximité arrière
Jantes alliage	Climatisation automatique	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	26/05/2026	27/05/2026

Contrôles

Problèmes détectés		
Moteur / Bruit		
Echappement / Clarté	✓ Ok	Etanchéité du véhicule
	✓ Ok	✓ Ok

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation

				
002	Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation	
				
003	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation	
				
004	Porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture	
				
005	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Peinture	
				
006	Aile / Arrière Gauche	Rayure	Lustrage	
				
007	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation	
				

008	Bas de caisse / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
009	Pneu / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 "	Déchiré	Echange
			
010	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation
			
011	Bas de caisse / Avant Gauche	Rayure	Peinture
			
012	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable
			

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)

☒ Carnet de garantie

☒ Clé plip

☐ Filet de coffre

☐ Plage arrière
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)

☐ Carte mémoire

☐ Compresseur kit réparation pneumatique

☐ Filet de separation

☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☒ Cache bagages

☐ Clé anti-vol

☒ Cric

☒ Manuel d'utilisation

☒ Roue de secours

Pneus principaux

<i>Avant Gauche</i>	KL EBER	205 / 50 / 17 / Été	5.7 mm
<i>Avant Droit</i>	KL EBER	205 / 50 / 17 / Été	5.9 mm
<i>Arrière Gauche</i>	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	5 mm
<i>Arrière Droit</i>	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	4.5 mm
<i>Arrière</i>		///	7 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Bas de caisse / Arrière Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Arrière Droit / Enfoncement



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Bas de caisse / Avant Gauche / Rayure



Bas de caisse / Avant Gauche / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement