

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	27/03/2023	Color	Kardio Red
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	21 706 km
Modelo	Corsa Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos
Botella kit reparar pinchazos
Bandeja trasera



Documento técnico

Neumáticos

Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm



Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm



195/55/16 H Verano 6.0 mm

195/55/16 H Verano 6.0 mm

Daños externos

4



Elemento Capó
Posición -
Daños Rayadura
Comentarios -

5



Elemento Paragolpes
Posición Delantero
Daños Rayadura
Comentarios -

6



Elemento Bajo de caja
Posición Izquierdo
Daños Abollado
Comentarios -

7



Elemento Aleta
Posición Trasero Izquierdo
Daños Abollado
Comentarios -

DEKRA Automotive Solutions

8

Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9

Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

10

Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

11

Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

12

Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

2



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	-

3



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

1



Elemento	Forfait de combustible
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

14



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-