

MG

HS 1.5T DCT DEL 2WD

TELAIO: LSJA24U93RN092542



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	26/03/2025	48540 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Non marciante
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione



002

Cerchio in lega / Posteriore Sinistro

Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "

Riga

Smart repair



003

Paraurti / Anteriore

Riga

Riparazione



004

Cofano anteriore / -

Riga

Riparazione



005

Calotta retrovisore / Sinistro

Riga

Riparazione




006

Porta / Anteriore Sinistro

Rientranza

Riparazione





007

Porta / Posteriore Destro

Rientranza

Riparazione



008	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
			
009	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
010	Modanatura paraurti / Posteriore	Scheggia	Sostituzione
			
011	Parafango / Posteriore Destro	Riga	Riparazione
			
012	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Riparazione
			
013	Parafango / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	4.8 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	4 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	5.3 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	5.5 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre




Vin



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Cofano anteriore / - / Riga



Cofano anteriore / - / Riga




Calotta retrovisore / Sinistro / Riga




Calotta retrovisore / Sinistro / Riga




Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza




Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Scheggia



Modanatura paraurti / Posteriore / Scheggia



Parafango / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza