

# Ford

FOCUS 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2 ACTIVE X AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPSU88848



## Descripción

<b>Matrícula</b> 7893MYX	<b>Fecha de matriculación</b> 05/03/2025	<b>Kilometraje</b> 53681 km
<b>Color</b> Azul	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 998 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 114 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Hertz San Boi

**Fecha del encargo**  
17/06/2026






**Fecha de peritación aprobada**  
18/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok	Problema de arranque del motor	✓ No

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
			
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
			
003	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Smart repair
			
004	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
005	Puerta / Delantero Derecho	Impacto	Reparar
			

## Elementos faltantes

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)    | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                        |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga                     | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	4.1 mm
<b>Delantero Derecho</b>	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	4.1 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	6.3 mm
<b>Trasero Derecho</b>	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	6.3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Fallante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Puerta / Delantero izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Impacto