Voertuig rapport

Taxatiedatum: 04-11-2026

Mercedes-Benz Sprinter 514 2.2 CDI 366
2017 - 105 kW / 143 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WDB9066531P410238
Eerste registratie	29-06-2017
APK geldig tot	08-07-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	163.839 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	163.839 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	2.143
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2017	105 kW / 143 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	163.839 km	Ja

Opties & accessoires 6

Achteruitrijcamera | Airco | Klimaatregeling | Navigatie | Parkeersensoren | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 8

Digitaal onderhoud | Volledig onderhouden | Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel | Krik | Reserve wiel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	150387
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	2
Carrosserie	Chassis cabine
Kleur	-
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2022

Schades (11)

Schade exterieur - Spiegel rechts



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Stukje uit glas

Schade exterieur - Rechtsvoor





Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter



Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
DLT
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Roest
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter





Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Geen


Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Roest
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Koplamp barst

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Exterieur opmerking	10 gemelde schade	Diverse restylers en kleine lakdefecten rondom
Banden en velgen opmerking	0 gemelde schade	Stalen wielen
Interieur opmerking	1 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
20-06-2017		Importeur
29-06-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I Laatste tenaamstelling	Lease
08-07-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)


aanhanger assistent | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | armsteun voor | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hill hold functie | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | stuur verstelbaar

Extra foto's


















5 5