

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Diesel [l] CNG/LPG [m³ / l]	sonstige [l]
Innerorts	130	-----	4.9	-----
Außerorts	86	-----	3.3	-----
Kombiniert	103	-----	3.9	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----

2. Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

3. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewicht, kombiniert) [Wh/km]:

3.1. Elektrische Reichweite [km]:

j a

3.2. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e13 29 37

3.2.1. NEFZ-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Diesel [l] CNG/LPG [m³ / l]	sonstige [l]
Niedrig	165	-----	6.3	-----
Mittel	114	-----	4.3	-----
Hoch	101	-----	3.9	-----
Extra hoch	125	-----	4.8	-----
Kombiniert	120	-----	4.6	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1557##NO.30: A2 max 1544##NO.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +70 kg## NO.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91V7, OJX16 ET40;##2 25/40 R18 92V8, OJX18 ET46;##225/45 R17 91V8, OJX17 ET46;##225/45 R17 94V8, OJX1 7 ET46;##205/50 R17 93H M+S#6, SUX17 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6, SUX16 ET43;##225 /40 R18 92V M+S#8, OJX18 ET46;##225/45 R17 94V M+S#8, OJX17 ET46;##

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2. Variante:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrdistanzstandfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e1 2007/46/2060/17, erteilt am 2021-09-16

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

IngoJstadt 2022-01-18

Am Rahmenlängsträger rechts

WAUZZZGYXNA043319

2022-01-18

verkehr, in denen

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten

Einheiten



046CC0121611

www.PS-Team.de

[Signature]

Matkus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands



Interne Herstellerdaten

DEU360 B 26603 R11 ZBT II wurde erstellt
BZP0053280riginal LFD7071812021 000667 00000000 HSN:0588 00197

- [illegible]




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

03.03.2022	0588	BZP005328	02	01	0085/03250	206
M1	AB		04347--		1816--	
WAUZZZGYXNA043319	6		1440--		001450--	
Audi				00080		
GY			0120	001920	1920	
SDTRBF1			01060	00945		
FD7FD7CW002RT011A164BIAEM1VLN1			01060	00945		
A3 Sportback			074	03188	067	
AUDI			01500	0720	5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V			
Schräghecklimousine			205/55 R16 91V			
715/2007*2018/1832AP				schwarz	9	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				e1*2007/46*2060*17		
Diesel				16.09.2021	GF518552	
0002	36AP	01968				
7.2/8.2:+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 8% STEIG.*TE						
CHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3420KG*WW.AHK LT.EG						
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.03.2022*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne, zerkratzt



Bild 15 : Stoßfänger vorne, zerkratzt



Bild 16 : Kotflügel vorne links, zerkratzt (oberflächlich)




Bild 17 : Kotflügel vorne links, zerkratzt (oberflächlich)



Bild 18 : Tür vorne links Kante, zerkratzt



Bild 19 : Tür vorne links Kante, zerkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.03.2022	Letzte Zulassung	03.03.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A3 30 TDI Sportback S tronic	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGYXNA043319	HSN / TSN	0588 / BZP
Schlüssel-Nr.	10114768	Km-Stand abgelesen	23278
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Brillantschwarz (Y9B)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2025			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	8 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	8 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	8 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 AO	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dachkantenspoiler, Dieselpartikelfilter additivfrei (DPF), Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, NichtraucherAusführung, Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Doppelarm, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Steckdose 12V, Tagfahrlicht, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
8G1	Fernlichtassistent
UH2	Halteassistent
QR9	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
9AK	Komfortklimaautomatik 2-Zonen
4K5	Komfortschlüssel ohne Safelock iVm. elektrische Gepäckraumklappe
1XX	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen
QQ5	Make-up-Spiegel beleuchtet

6E3	Mittelarmlehne vorn
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
QE1	Paket Ablage- und Gepäckraumpaket
PCE	Paket Assistenzpaket mit MMI Navigation plus mit MMI touch
W1E	Paket Business in Verbindung mit Assistenzpaket
KA2	Rückfahrkamera
4A3	Sitzheizung vorn
IU1	Telefon: Audi smartphone interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch
GB1	Telefon: LTE-Unterstützung für Audi phone box

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 26.03.2025 bei Kilometerstand 15.966
nächste Wartung:	am 26.03.2027
bis Wartung verbleiben:	30.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne links Kante, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19)
2. Stoßfänger vorne, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel vorne links, zerkratzt (oberflächlich),
(Bild 16, 17)