DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VR3FPHPY7 SY596470	Date d'immatriculation	30/09/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-394-XB	Odometre	31 052 km
Modèle	308 V3 GT HYBRID 136 E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	Albias logistique auto











Eléments amovibles

Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Compresseur kit secours	✗


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Kleber 225/40/18 Y Eté 5.7 mm

Kleber 225/40/18 Y Eté 5.6 mm




Kleber 225/40/18 Y Eté 5.5 mm

Kleber 225/40/18 Y Eté 5.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

3



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Insert enjoliveur jante
Position	Avant Droit
Dommages	Cassé
Commentaires	-

5

Elément	Contrôle de Géométries
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

6



Elément	Extension de pare-chocs
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8



Elément	Calandre
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

9



Elément	Extension de pare-chocs
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Revêtement de bas de caisse
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

12



Elément	Bas de caisse
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

14



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

15



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

16



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

17



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

18



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

19



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

20



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

21

Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Réparé
Commentaires	-

22



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Autres dommages

23



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Kleber 225/40/18 Y 5.0 Mm
PneuAVG Kleber 225/40/18 Y 5.7 Mm
PneuAVD Kleber 225/40/18 Y 5.6 Mm
PneuARG Kleber 225/40/18 Y 5.5 Mm