Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones | SEAT LEON 2.0 TDI 85kW S&S Style XL 5 Puertas

Tipo de vehículo	Turismo
Carrocería	berlina con portón
Color	Blanco nevada (metalizado)
Núm. Puertas	0
Potencia	N/D
Cilindrada	1.968 cm^3
Motor	Diesel
Fecha	06/10/2022
Kilómetros	116.735
Matrícula	3014MBP
Bastidor	VSSZZZKL7PR003605



Accesorios Extras:
Blanco Nevada (metalizado)
Gris (tela)
Pintura metalizada

Equipamiento de serie:
ALD Automotive no se responsabiliza de los posibles faltantes del vehiculo como triángulos de señalización, chalecos de seguridad reflectantes, juego de lámparas... Siendo obligación del comprador revisar dichos elementos, así como responsabilidad del cliente/conductor la obligación de llevarlos en el vehiculo.
La garantía se aplica desde la fecha de matriculación
2 elevalunas electr. trasero de un solo toque
2 elevalunas electr. trasero de un solo toque
2 frenos de disco ventilados
2 reposacabezas traseros
3 plazas traseras
3 reposacabezas traseros
3 zonas de climatización
4 frenos de disco
5 plazas
7 altavoces
Abs
Airbag conductor
Airbag en delantero y trasero
Airbag lateral: delantero
Airbag para la cabeza delantero y trasero
Airbag pasajero
Aire acondicionado
Alerta cambio de carril
Anclajes isofix
Apertura remota maletero
Apoyabrazos central delantero
Arranque en pendiente
Asiento conductor tipo individual
Asiento conductor tipo individual
Asientos 2+3
Autonomía
Bandeja trasera
Banqueta abatible no (fija)
Bluetooth
Bombilla LED
Botón de arranque
Capacidad del compartimiento de carga
Com. maletero
Compartimento bajo asiento conductor
Conex. disp ext. de entretenimiento
Consola en suelo
Consumo instantáneo
Consumo medio
Control
Control climatización digital
Control climatización digital
Control climatización en asientos delanteros/traseros
Control climatización en conductor/acompañante
Control de crucero
Control de estabilidad
Control electrónico de tracción
Control remoto audio en el volante
Controles digitales
Conx. usb
Cristales oscurecidos en lateral trasero
Cristales oscurecidos en trasero
Cuentarrevoluciones
Desactivación airbag pasajero
Diferencial de deslizamiento limitado delantero
Diferencial deslizamiento limitado
Direc. asistida dependiente velocidad

Direc. asistida tipo eléctrico
Dirección asistida
Distribución electrónica de frenada
Elevalunas eléctricos delanteros
Elevalunas eléctricos incluidos
Elevalunas eléctricos traseros
Encendido diurno automático
Espejo de cortesía para acompañante
Espejo de cortesía para conductor
Espejo interior antideslumbrante auto.
Faros
Faros ajuste en altura automático
Faros antiniebla delanteros
Faros con sensor de luz ambiental
Filtro de carbón activo
Filtro de polen
Freno mano electrónico
Frenos regenerativos
Funcionamiento control remoto
Hasta las ventanas asientos montados 0,38 m3
Indicador baja presión neumáticos
Inserciones de aluminio símil en consola central
Inserciones de aluminio símil en puertas
Inserciones de aluminio símil en tablero
Lente elipsoidal
Limpialuneta trasera intermitente
Luces de cortesía delante
Luces de cortesía trasero
Luces laterales maniobras/de bordillo
Luces LED: faros
Luces LED: G
Luces LED: luces de día
Luces LED: luces de freno
Luces LED: luces frontales antiniebla
Luces LED: luces intermitentes laterales
Luces LED: luces traseras
Luneta trasera tipo fija
Mandos traseros para el climatizador
Número ajustes térmicos 0
Ordenador de viaje
Pintura solida
Pomo de la palanca en aluminio y cuero
Pre-equipo de teléfono
Radio AM/FM
Rds
Regulable en altura manual
Regulación lumbar manual
Rep. ajust. en altura en asientos delanteros
Rep. ajust. en altura en asientos traseros
Reposacabezas en asientos delanteros
Reposacabezas en asientos traseros
Respaldo abatible asimétrico
Retrovisor ajustable hacia el suelo automático en marcha atrás
Retrovisores con intermitente
Retrovisores eléctricos
Retrovisores pintado carrocería
Retrovisores térmicos
Segunda fila orientación delantero
Sensor de lluvia
Sensores distancia aparcamiento trasero
Sensores traseros tipo radar y cámara
Sistema de alarma colisión
Sistema de servofreno de emergencia
Sistema de ventilación
Situación sistema aparcamiento trasero
Sujeción de carga
Sujetavasos en asientos delanteros
Tablero de instrumentos
Tapicería de los asientos (material secundario): tela
Tapicería de los asientos: tela
Tarjeta / llave incluye arranque

Documentación:

Peritación

Damages (English)

Descargar Fotos Comercial

Reportaje Comercial

Fotografías:


MBP


3014 MBP


3014 MBP



3014 MBP


3014 MBP






9106 LWX



VSSZZZKL7PR003605











León
Manual de instrucciones







ALD
Automotive





























4 MBP


3014 MBP


3014 MBP


3014 MBP


3014








12:51
AUTO
19.5°C
19.5°C
Aparcam.
La función no está disponible.
El teléfono móvil no está conectado.
Activar


12:51
18.0°C
Datos de viaje
Desde la salida
0:00 h
0 km
--.- l/100km
2 km/h
Conecte un teléfono móvil.
0
km/h
116735 km
READY


l/100km
Conecte un teléfono móvil.
km/h
0
km/h
20
0
116735 km

