

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0VEAZKXZ P8500349	Erstzulassung	27.03.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	GG-NP 276	Laufleistung	7 km
Modell	COMBO-e E CARGO 100KW AT	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz Frankenbach Hess. Lichtenau



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✗
Bedienungsanleitung Radio	✗
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 215/65/16 Sommerreifen
7.0 mm



Michelin 215/65/16 Sommerreifen
7.0 mm



Michelin 215/65/16 Sommerreifen
7.0 mm



Michelin 215/65/16 Sommerreifen
7.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad
		Position	-
		Beschreibung	Gebraucht
		Anmerkungen	-
3		Bauteil	Stoßfänger
		Position	Hinten
		Beschreibung	Gebraucht
		Anmerkungen	-
4		Bauteil	Tür
		Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebraucht
		Anmerkungen	-

Sonstiges

2		Bauteil	Ladekabel Starkstrom-Steckdose
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **629,63€**