

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5112NGW / WBA11HC090FV83724 / FV83724

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420I GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420i Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	13.010

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5112NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	23/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

5112NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llanta rueda dl dr	OBSERVACIÓN-	

5112NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.34 h.	0.08 h.		0,00	464,79	40,00	372,04 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,22	10,00	22,69 €
6. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	65,54	10,00	62,06 €
7. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €
8. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.50 h.		0,00	0,00		57,75 €
9. Piloto tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
11. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	1.83 h.	7,75	0,00		119,78 €
12. Carcasa retrovisor dr	Pintar Superficial Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.08 h.	0,34	0,00		9,96 €
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.17 h.	9,19	0,00		104,28 €
14. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.17 h.	17,66	0,00		185,90 €
15. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	1.00 h.		1.92 h.	8,13	0,00		120,55 €
16. Pilares - Montante lz	-	PINTAR				33,40	0,00		33,40 €
17. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
21. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1732,26 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5112NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,58 h.	330,31 €
Total material pintura	-	83,54 €

(IVA no incluido)

5112NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	11,84 h.	455,82 €
Total Recambios	-	522,62 €
Descuento recambios aplicado	-	213,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	340,00 €















Values since Individual

1.9 l/h



Total 13010 km → 12622.7 km



Door open.

+ 25.0 °C















WBA11HC090FV83724



BMW SERIES 4
Automatic
LIM
No
Black
5112NGW
A 20 871 100 102





P

Open

2.8

Search here

LOW AUTO OFF +



Zona Logística Puerto Tarragona
Tarragona

Z. I. Vila-Seca 4

Carretera de Virgili

FLAIX FM



11:06

33m

100m

19.5° AUTO OFF +

















































5112 NGW

