Kia EV6 Plus 77.4 kWh
2021 - 168 kW / 229 PK - Elektrisch - Automaat



Chassisnummer	KNAC381AFN5002606
Eerste registratie	15-10-2021
APK geldig tot	15-10-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	185.463 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	185.463 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	168 kW / 229 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	185.463 km	Ja

Opties & accessoires 9

Achteruitrijcamera | Airco | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 5

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel | Laadkabel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Merk band	vredestein
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Grijs
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2026

Schades (8)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
Reparatie




Omschrijving
Portier RV, Deukje(s) + krasje(s), Restyle / inlakken

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
Reparatie



Omschrijving
Portier RA, Deukje(s) + krasje(s), Restyle / polijsten

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Reparatie




Omschrijving
Instap RV, Krasjes, Inlakken

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten






Omschrijving
Bumper A, Krasjes, Polijsten

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Anders
Oplossing
Reparatie



Omschrijving
Portier LA, Deukje(s) + krasje(s), Restyle / polijsten


Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Anders
Oplossing
Reparatie



Omschrijving
Sierlijst scherm LA, Kras(jes), Polijsten / inlakken

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Instap LV, Krasjes, Polijsten

Schade exterieur - Voorruit



Soort schade
Anders
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Voorruit, Sterretje, Ruitreparatie

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
11-10-2021	Registratie datum goedkeuring	Importeur
15-10-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
20-10-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
15-10-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achterbank met armsteun en skiluik | achterbank verstelbaar | achterbank verwarmd | achteruitrijcamera | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Apple Carplay/Android Auto | armsteun voor | audio installatie premium | automatische snelheidsbegrenzing ISA | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots herkenning en activatie | bots waarschuwing systeem | buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar | buitenspiegels elektr. met geheugen | buitenspiegels in andere kleur | centrale airbag voor | connected services | cruise control adaptief | DAB | dimlichten automatisch | electronic climate control | elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing | elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen | elektrisch verstelbare passagiersstoel | elektrische ramen voor en achter | extra getint glas achter | file assistent | grootlichtassistent | hoofd airbag(s) voor | keyless entry | keyless start | kunstlederen bekleding | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | LED koplampen | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 19" | multimedia scherm standaard | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | oplaadmogelijkheid | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | regensensor | sfeerverlichting | stoel ventilatie voor | stuur verwarmd | stuurbekrachtiging | uitstap waarschuwing | Vehicle-to-load | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | voorstoelen in hoogte verstelbaar

voorstoelen verwarmd | warmtepomp | warmtewerend glas | zij airbag(s) voor | zwarte (glans) exterieur delen | zwarte glans (piano)lak interieur afwerking

Extra foto's

























