Mazda

VIN: JMZDM6WM300509841



Description

N° d'immatriculation HA-188-PH	**Date de 1ère immatriculation** -	**Odomètre** 63439 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

- Allumage automatique des essuie-glaces
- Allumage automatique des feux
- Caméra de recul
- Climatisation automatique
- Jantes alliage
- Radar de proximité arrière
- Radar de proximité avant
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseur rabattable électriquement
- Rétroviseurs dégivrants
- Système de navigation
- Sellerie chauffante
- Hayon hydraulique

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection MITRY-MORY - GCA (WALON)	**Date de l'inspection** 01/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 02/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Smart repair
			
003	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation
	 		
004	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
			
005	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation
			
006	Spoiler / Avant Peint : Non	Enfoncement	Réparation
			

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cric
- [x] Plage arrière
- [ ] Cache bagages
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	KLEBER	215 / 55 / 18 / Tous	4.7 mm
Avant Droit	KLEBER	215 / 55 / 18 / Tous	4.7 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Spoiler / Avant / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.