

MG

HS 1.5T DCT DEL 2WD

TELAIO: LSJA24U90RN092708



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	50326 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti


Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-


Meccanica

Problema di avviamento del motore	Non marciante
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair

			
002	Modanatura parafrango / Anteriore Destro	Riga	Riparazione
	 		
003	Parafrango / Anteriore Destro	Riga	Riparazione
	  		
004	Modanatura paraurti / Anteriore	Rotto	Sostituzione
	    		
005	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
	 		
006	Calotta retrovisore / Sinistro	Riga	Riparazione
	 		
007	Modanatura porta / Posteriore Sinistro	Riga	Sostituzione

				
008	Porta / Posteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
				
				
009	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione	
				
010	Modanatura paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione	
				
011	Catadiottro / Posteriore Destro	Rotto	Sostituzione	
				
012	Catadiottro / Posteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione	
				
013	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Riga	Sostituzione	

			
014	Modanatura parafrango / Posteriore Destro	Riga	Riparazione
			
015	Parafrango / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
016	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
017	Modanatura porta / Posteriore Destro	Riga	Sostituzione
			
018	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Riparazione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	4.4 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	4.2 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	7 mm

Posteriore Destro

MAXXIS

235 / 50 / 18 / All Seasons

7 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Modanatura parafrangente / Anteriore Destro / Riga



Modanatura parafrangente / Anteriore Destro / Riga




Parafrangente / Anteriore Destro / Riga




Parafrangente / Anteriore Destro / Riga




Parafrangente / Anteriore Destro / Riga




Modanatura paraurti / Anteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Anteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Anteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Anteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Riga




Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Riga




Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Catadiottro / Posteriore Destro / Rotto



Catadiottro / Posteriore Destro / Rotto



Catadiottro / Posteriore Sinistro / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga