

Ford

PUMA1.0ECOBOOST

VIN:WF02XXERK2SJ69470



Description

Date de 1ère immatriculation	04/02/2025	Odomètre	49211 km
Couleur	Argent	Capitonnage	-
Année modèle	-	Generation	-
Nombre de portes	-	Nombre de sièges	-

Equipements véhicule

Allumage automatique des feux	Caméra de recul	Climatisation automatique
Jantes alliage	Radar de proximité arrière	Régulateur de vitesse
Sellerie chauffante	Système de navigation	

Détails de l'inspection

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Double de clé / -	Manquant	Acceptable

002	Recharge kit secours / -	Manquant	Acceptable
			
003	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Acceptable
			
004	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Acceptable
005	Pare-chocs / Avant	Rayure	Acceptable
006	Spoiler / Avant	Rayure	Acceptable
007	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
008	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
009	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable
010	Haut de pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
011	Bas de pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture

			
012	Spoiler / Arrière	Rayure	Acceptable
013	Extension d'aile / Arrière Droit	Rayure	Peinture
			
014	Extension porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture
			
015	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair
			

Éléments amovibles

- ☐ Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cache bagages
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Cric
- ☐ Double de clé
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Filet de separation
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Outillage de bord
- ☒ Plage arrière
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☐ Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Tous	4.4 mm
Avant Droit	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Tous	4.2 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Tous	6.7 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 55 / 17 / Tous	6.7 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Recharge kit secours / - / Manquant



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Haut de pare-chocs / Arrière / Rayure



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure



Extension porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement