

BMW 335i Limousine

Alpinweiß





Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)

D

Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II /
Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Carta di circolazione. Parte II / Reģistrācijas apliecība. II. daļa /
Registrācijas liudijimas. II daļa / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II /
Certificado de matrícula. Parte II / Osvedčenie o evidencii. Čast' II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	COC M2505		BT UM216	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	29.06.2011	(1) Anzahl der Vorhalter	02	(1) Anzahl der Vorhalter 3
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	Müller		STROBEL	
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)	Hans-Jürgen Maria		UDO HERMANN	
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Görresstraße 62 56254 Mueden (Mosel)		ALTHAIDHOF 58 95473 CREUBEN	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.				
I	Datum	02.12.2013	I		Datum 29.11.2019
		 Kreisverwaltung Cochem-Zell Endertplatz 2 56812 Cochem i.A. <i>Sa. Schaff</i>		 Landratsamt Bayreuth Zulassungsbehörde 95448 Bayreuth <i>[Signature]</i>	

WF 387332

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	BMW			(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	3L			
D.2	Variante	PM51			
	Version	5B			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	3er Reihe			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW			
(2.1)	Code zu (2)	0005	(22) Code zu D.2 mit Prüfziffer	AWP00012 9	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WBAPM51020A998495		(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnr.	4
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AA	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1. Limousine			(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber): Kreisverwaltung Cochem-Zell Endertplatz 2 56812 Cochem
R	Farbe des Fahrzeugs	WEISS	(11) Code zu R	0	
P.1	Hubraum in cm³	2979	P.2 P.4 Nennleistung in kW Nenn Drehzahl bei min⁻¹	225/5800	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Benzin	(10) Code zu P.3	0001	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2007/46*0314*03		(6) Datum zur K.	26.01.2011
(17)	Merkmal zur Betriebs-erlaubnis	K			Datum: 02.12.2013 Unterschrift: i.A. <i>Sa. Schaff</i>
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				
Zulassungsbesch. Teil II, Nr. DX330488, Zulassungsbescheinigung Teil II ist ungültig (entwertet und eingezogen gemäß § 12 Abs. 4)					
FZV bzw. entwertet und ausgehändigt gemäß § 12 Abs. 5 FZV)*					

KB-Cars GmbH
Bamberger Str. 3
96224 Burgkunstadt

Seite 1/2

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
i-Kfz Prüfziffer: cC7ov6GE

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. PYELO4338

(1) FIN	WBAPM51020A998495	(2) Amtl. Kennzeichen	OHNE
(3) Prüfort	001833/1058-01 Gewerbegebiet Woffendorf 1 96264 Altenkunstadt	(3) Prüfdatum	01.07.2025 (14:21)
Zulässige Gesamtmasse	2.070 kg	(4) Stand Wegstreckenzähler	261.250 km
Hersteller (HSN)	BAYER.MOT.WERKE-BMW (0005)	(5) Fahrzeugklasse	M1/AA
Typ (TSN-VVS)	3L (AWP-00012)	Erstzulassung	29.06.2011
		Letzte HU	-
		FSD.HU21 Version	4.28.3

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

D8.4.1b GM Umweltbelastung: Motor ölfeucht

Bremswirkprüfung	(Messwerte in daN)	F(B) links	rechts	Abw. [%]	Druck [bar]	Σ F(B) Ist/Min	Anteil Ist /Min [%]
Betriebsbremse	Achse 1	230	239	3,8	34,3	469/269	66,9 /51,0
	Achse 2	161	155	3,7	46,7	316/244	33,1 /19,6
Feststellbremse	Achse 2	232	184	20,7			
Abbremsung					Z(FBA) 20,1%		

(7) Ergebnis	Prüfplakette	(8) Fälligkeit der nächsten
Geringe Mängel	Zuteilung durch Amt	HU 07.2027
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (siehe Anhang)		
Bestanden		

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
B.Eng. Lukas Lerf, Pl-Nr. 01833003
Ingenieurbüro Krug
Gewerbegebiet Woffendorf 1 • 96264 Altenkunstadt • Tel.: 095723861230

Unterschrift/Stampel

(10) Sonstige Angaben
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- HW Bremsscheibe 1. Achse links und rechts oberflächlich korrodiert
- HW Bremsscheibe 2. Achse links und rechts oberflächlich korrodiert

Bitte beachten Sie, dass nach § 23 StVO und § 31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (inkl. UMA)*	Brutto 156,00 EUR
Gesamtbetrag	156,00 EUR

*) Inkl. amtll. Gebühr für Systemdaten - Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO.



© 2024 GTÜ mbH F.-Nr. UB 03/24 190213554 8