

BYD

BYD SEAL U DM-I 1.5 215CV BOOST

TELAIO: LGXC74C43S0234394



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	25643 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			

002	Cerchio in lega / Posteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			
003	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			
004	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione
			
005	Parte inferiore paraurti / Anteriore	Rotto	Sostituzione
			
007	Portello / -	Riga	Riparazione
			
008	Fanale posteriore (bagagliaio) / Posteriore	Macchiato/Sporco	Riparazione
			
009	Paraurti / Posteriore	Riga	Accettabile

			
010	Modanatura porta / Posteriore Destro	Graffio	Sostituzione
			
011	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
012	Parafango / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
013	Modanatura parafango / Anteriore Destro	Graffio	Sostituzione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5.5 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5.5 mm
Posteriore Sinistro	PIRELLI	235 / 50 / 19 / All Seasons	8.1 mm
Posteriore Destro	PIRELLI	235 / 50 / 19 / All Seasons	8.1 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto




Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore




Anteriore destro



Odometro



Navigation



Cable



Cable



Vin



Elementi rimovibili / Compressore Kit di Gonfiaggio



Elementi rimovibili / Copribagagli



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Rotto



Portello / - / Riga



Portello / - / Riga



Fanale posteriore (bagagliaio) / Posteriore / Macchiato/Sporco



Fanale posteriore (bagagliaio) / Posteriore / Macchiato/Sporco



Paraurti / Posteriore / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Graffio




Modanatura porta / Posteriore Destro / Graffio



Porta / Anteriore Destro / Rientranza




Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Modanatura parafango / Anteriore Destro / Graffio



Modanatura parafango / Anteriore Destro / Graffio