DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA6 TT040361	Date d'immatriculation	16/02/2026	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HJ-135-EJ	Odometre	11 961 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.2 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.0 mm




Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.8 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.7 mm



Dommages extérieurs

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Montant de pavillon
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

8

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 5.2 Mm
PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 5.7 Mm
PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 5.8 Mm
PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 5.0 Mm