

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

Zu 5: min. 4661*

Zu 6: min. 1890*

Zu 7: min. 1812*

Zu 35: A1/A2 235/55 R19 101H

M+S, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/55 R19 101V, 8Jx19 ET38; A1/A2

235/60 R18 103H M+S, 8Jx18 ET38; A1/A2 235/60 R18 103V,

8Jx18 ET38; A1/A2 255/45 R20 101V, 8.5Jx20 ET40; A1/A2

255/45 R20 105W XL, 8.5Jx20 ET40; A1/A2 235/55 R19 105W XL,

8Jx19 ET38*

Wh/km
- km
- km

246 Wh/km
45 km
50 km

amtliche Vermerke

HSN TSN VVS PZ
2222 AKU 00069 6

Vermerke des KfzA

Vermerke des Herstellers

21605

Zulassungsbesch. gedruckt

0121660996
71566678

GF712652



Mercedes-Benz

046CC0114915
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ:

204 X

Version: R74ST1

Version: GZA05AA

0.2.1. Handelsbezeichnung:

GLC 300 e 4MATIC

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2021_0412-WIK-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-253_274_4-WDB-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WIK-BQ

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0160-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenentfernungsfamilie:

EV-05_ST_SE_AF0027-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

M1

0.4. Fahrzeugklasse:

Mercedes-Benz AG

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1N2539531V327962

0.11. Herstellungsdatum:

22.08.2021

mit dem in der am 27.05.2021 erteilten Genehmigung e1*2001/116-0480*42

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort)

22.09.2021 (Datum)

ppa. Jörg Bartels

i.v. M. Rückheim

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2 (A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2873 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4683 mm 6. Breite: 1930 mm 7. Höhe: 1664 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2030 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2074 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2615 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1175 kg 2 1440 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4715 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2000 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 274920

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1991 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.B/E ext.auf. (0025)

26.1. Fahrzeug mit Mono.fuel (A0) 26.2. (nur Zweitstufmotoren): -

27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 155.00kW bei 5500 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 90.00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 60.00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 5.354 2 3.243 3 2.252

4 1.636 5 1.211 6 1.000 7 0.865 8 0.717 9 0.601

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 -

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1618 mm 2 1616 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 235/60 R18 103V 8Jx18 ET38 Klasse A C1

Achse 2: 235/60 R18 103V 8Jx18 ET38 Klasse A C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ 9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5.2links.2rechts.1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel

bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹ Fahrgeräusch: 69,00 dB(A)

Standgeräusch: 75,40 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP)

47.1.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:

47.1.2. Stirnfläche: 2.561 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 160.2 N 47.1.3.1. f1 0.267 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.04304 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus:

47.2.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfällt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO: 207.5 mg/km

NOx: 8.3 mg/km

Partikelmasse: 0.24 mg/km

Partikelzahl: 2.69 * 10¹⁰ km⁻¹

THC: 12.5 mg/km

NMHC: 11.1 mg/km

THC+NOx: - mg/km

NH3: - ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NOx

Vollständige RDE-Fahrt: 60 mg/km 6 * 10¹¹ km⁻¹

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60 mg/km 6 * 10¹¹ km⁻¹

49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO2-Emissionen NEFZ Benzin / Diesel

Innerorts: - g/km - g/km

Außerorts: - g/km - g/km

Kombiniert: - g/km - g/km

Gewichtet, kombiniert: 52 g/km - g/km

Abweichungsfaktor Differenzierungsfaktor

Kraftstoffverbrauch NEFZ: Benzin / Diesel

Innerorts: - l/100km - m³/100km

Außerorts: - l/100km - m³/100km

Kombiniert: - l/100km - m³/100km

Gewichtet, kombiniert: 2.3 l/100km - m³/100km

Abweichungsfaktor Differenzierungsfaktor

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert 149 Wh/km Elektrische Reichweite

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte: CO2-Emissionen: Kraftstoffverbrauch:

Low: (Phase 1) - g/km - l/100km - m³/100km

Medium: (Phase 2) - g/km - l/100km - m³/100km

High: (Phase 3) - g/km - l/100km - m³/100km

Extra High: (Phase 4) - g/km - l/100km - m³/100km

Kombiniert: - g/km - l/100km - m³/100km

Gewichtet, Kombiniert: 50 g/km 2.2 l/100km - m³/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 16 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 19 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Radlaufblende HR verschrammt



Bild 22 : Radlaufblende HR verschrammt



Bild 23 : Stoßfängerunterteil hinten deformiert



Bild 24 : 1x Glanzgedrehte Alufelge zerkratzt



Bild 25 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 26 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 27 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 28 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 29 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 30 : Dach Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 31 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 32 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 363970
Hersteller Mercedes-Benz
Model GLC-Class
Variante DE - SUV5 GLC 300 e EU6d, 4Matic, (Facelift) 2020 -
2022 GLC 300 E PHEV
Listenpreis 58.380,00
VIN W1N2539531V327962
Erstzulassungsdatum 1.10.2021
Kennzeichen E SY1923E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 363970

24.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024118856	09.02.2024	Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Seitenschweller Fahrerseite Seitenteil hinten Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite Tür vorne	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
20.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 109 µm bis 189 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Beide Türen links, Seitenteil HL, Stoßfänger hinten, beide Türen rechts, Seitenteil HR, Kotflügel VR
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.10.2021	Letzte Zulassung	26.10.2021
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLC 300 e 4Matic 9G-TRONIC
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2539531V327962
HSN / TSN	2222 / AKU	Schlüssel-Nr.	40388959
Km-Stand abgelesen	136643	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	155	Hubraum (ccm)	1991
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		Automatik /
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Teilleider / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Alpin 7	W /O	7 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Alpin 7	W /O	7 mm
2 links	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Alpin 7	W /O	7 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Alpin 7	W /O	7 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 103 V	Continental / UltraContact FR	S /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 V	Continental / UltraContact FR	S /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 V	Continental / UltraContact FR	S /O	6 mm
235 / 60 R 18 103 V	Continental / UltraContact FR	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours in Ausstattungsfarbe, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader (AC-Laden), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder schwarz, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Chrom, Paket: Innenraumlicht, Polster: Stoff Aberdeen schwarz, Radio: MBUX Multimediastandard, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Fondsitze klappbar, Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zierelemente: Klavierlackoptik in hochglanz hochglänzend schwarz

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
877	Ambientebeleuchtung
890	EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen
463	Head-up Display
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
U09	Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
889	KEYLESS-GO
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
B83	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 8m, glatt


367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
D2F	Paket: Advanced Assistenz
D2K	Paket: Advanced Komfort
DB2	Paket: Business (für Plug-in-Hybridfahrzeuge)
D3I	Paket: High End Infotainment
D3P	Paket: High End Park
DAP	Paket: Public-Charging
P49	Paket: Spiegel
38U	Remote und Charging Services Plus
R31	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 5-Speichen-Design
851	Wärme- und geräuschkämmendes Akustikglas
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule
H33	Zierelemente: Holz Walnuss braun offenporig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Radlaufblende HR verschrammt, erneuern (Bild 21, 22)
2. Stoßfängerunterteil hinten deformiert, erneuern (Bild 23)
3. Wartungsnachweise fehlen,
4. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair
5. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
6. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair
7. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
8. Tür hinten rechts Lackierung,

- verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau
9. Felge hinten rechts Lackierung,
zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

1x Glanzgedrehte Alufelge zerkratzt, (Bild 24)
Dach Lackierung, zerkratzt, polieren
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
polieren
Stoßfänger vorne Lackierung, viele
Steinschläge, Gebrauchsspur